

【城東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	京町３丁目 山宋銘木店横	道幅が狭いため危険	路側帯のグリーン化を検討、 設置せず	彦根市	済
②	立花町 カトリック教 会から立花町交差点	歩道幅・車道幅が狭く危険	学校にて安全指導	小学校	済
③	京町２丁目 大垣共立銀行横路地	路地で対向車の確認が難しい	学校での安全指導	小学校	済
④	京町２丁目 京町信 号から久佐の辻まで	横断歩道や停止線が薄い。	横断歩道引き直し 横断歩道のグリーン化	警察 滋賀県	済
⑤	銀座町 久佐の辻付近	工事現場の外壁が倒れる危険があ る。	外壁の撤去 ６月末	警察	済

【城西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	エクセレント 前の歩道	横断歩道が薄く車から見にくい	横断歩道引き直し 横断歩道グリーン化 溝蓋を 設置し、歩道溜まりを確保	警察 彦根市	済
②	本町２丁目 信号	信号に歩行者用信号がない	歩行者用信号の設置を検討 現状、実施困難 学校での安全指導（H29）	警察 小学校	済
③	金亀町 堀沿い歩道	グリーンベルトが薄い	路側帯のグリーンベルトの補 修（高校側のみ）	滋賀県	済
④	城町２丁目・栄町２丁 目 昭和新道	横断歩道が薄く車から見にくい	西側の横断歩道引き直し （東側は今後申請）	警察	済

【城南小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	西今町 小学校前か ら城南保育園前	登下校時、保育園の送迎や通勤で 交通量が多く危険	小学校前から保育園前までの 路側帯グリーン化	彦根市	済
②	西今町 西郵便局付近	歩道がない箇所があり歩道の整備 が必要	学校での安全指導	小学校	済
③	小泉町 地下道	水漏れしている箇所がある	地下道の整備 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
④	小泉町 南彦根駅よ り高架から北	自動車から児童の横断確認が難し い	街路樹を２本伐採 横断歩道のグリーン化	彦根市	済

【平田小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	平田町 中島商事横道路	両サイドに溝があり、降雪時溝が見えず危険	学校での安全指導	小学校	済
②	平田町 610-7 付近交差点	抜け道であり、スピードを緩めず通行する車が多い	交差点前に「歩行者注意」の路面標示を設置	彦根市	済
③	長曾根南町 誠和ハウジング横道	交通量が多く、スピードを緩めないまま通行する車が多い	学校での安全指導	小学校	済

【城北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	松原町 大野大黒 緑橋交差点	登校時間に、湖岸道路の裏道となっているため、通行量が多く危険	水たまりの解消、水抜き対策 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
②	松原町 四つ川 サークルK 前交差点	湖岸道路を渡る横断歩道であるが、通行量が多く危険	横断歩道をグリーン化	滋賀県	済
③	松原町 県道から千 原へ向かう川沿の道	草が道まで伸びており路側帯や歩道がない	学校での安全指導	小学校	済
④	松原町 ニュータウ ンから出たＴ字路	ニュータウンから渡る横断歩道がない	学校での安全指導	小学校	済

【佐和山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	外町 国道８号線 外町南交差点	横断歩道に歩行者用信号がない	歩行者用信号設置済 学校での安全指導	小学校	済
②	外町 コンビニ近く の交差点	道幅が狭いうえに、交通量が非常に多い	工事終了後、路側帯のグリーン化	彦根市	済

【旭森小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	西沼波町 バローか ら竹村模型店	児童の横断箇所に横断歩道がない	横断歩道の設置 外側線引き直し	警察 彦根市	済
②	東沼波町 市営団地 から近江鉄道踏切先	通行量が多く歩道・外側線がない	横断歩道のグリーン化	滋賀県	済
③	地蔵町 中山道点滅信号	点滅信号の見落としがある	待機場所を確保するため、巻き込み防止の外側線を引く	滋賀県	済
④	東沼波町 保育園前	団地から出る道路が坂道であり、歩道側に横断する箇所が危険	横断歩道の設置 上下水道工事終了後、横断歩道のグリーン化	警察 彦根市	済

【城陽小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	八坂町 バス停から南へ向かう道路	湖岸道路から侵入する車が多く、通学時に危険が伴う	外側線の設置 幅員のみで道路の西側グリーン化	彦根市	済
②	須越町 須越南バス停付近	児童用のバス停を新設されたが、路側帯の安全対策が施していない	バス停部分のみグリーン化 外側線引き直し	彦根市	済
③	甘呂町 城陽幼稚園交差点	バイパス工事完了に伴い、車のスピードアップが懸念される。	交差点マークの設置 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
④	日夏町 日夏中央から公民館付近交差点	朝夕の交通量が多く、保育園の送迎車が路地裏までは入り込む	保育園側、日夏里館側路側帯をグリーン化	彦根市	済

【若葉小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	蓮台寺町 荒神山通り蓮台寺町交差点東	通学路であるが、横断歩道がない	近くの横断歩道を利用する	小学校	済
②	日夏町 ドリームタウン北側公園前交差点	よく事故が発生する	交差点中央に十字マークを入れる 巻き込み防止の外側線を引く	彦根市	済
③	日夏町 八丁目南北通り点滅信号から西側交差点	点滅信号のため、運転手が見落としてしまう	停止線引き直し	警察	済
④	日夏町 ドリームタウン内川沿い交差点	停止線の前方に登校の集合場所がある	停止線引き直し 学校での安全指導	彦根市 小学校	済

【金城小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	大藪町 野瀬川にかかる新橋のもと	巻き込みの危険がある 交差点に水たまりができる 湖岸へ向かう道が危険 歩道の鉄板に穴がある	停止線を下げる 交差点から琵琶湖側路側帯グリーン化 鉄板設置を検討 水溜まりを確認し、対策	警察 滋賀県 彦根市	済

【鳥居本小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	鳥居本町 学校前南側歩道（小学校～名神高速道路）	一部歩道やガードレールがない箇所が5mもある	路側帯のグリーン化	彦根市	済
②	鳥居本町 学校前高架下高根方面	横断歩道がなく、横断時危険 また、大型車の往来が激しい	横断歩道の設置・グリーン化 鳥居本出張所敷地内に通学路看板設置	彦根市	済

③	鳥居本町 高根団地内通学路	通学道路に横断歩道が設置されていない	交差点を絞り、外側線を引き直し、路側帯をグリーン化	彦根市	済
④	鳥居本町 運動場から高根団地への道路	ガードレールの未設置箇所があり、転落する危険がある	転落防止柵を設置	彦根市	済
⑤	鳥居本町 有川製薬前の中山道	道路幅員が狭く、見通しが悪い道路形状 一般国道 8 号線道路への通学路の振りがえ要望。	一般国道 8 号線において歩道整備を行い、歩車分離対策を行う。歩道整備（実施中）後、通学路の変更。	国	H30 以降

【河瀬小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	森堂 学校前交差点から JR 高架下	道幅が狭く、曲線道路で見通しが悪い 抜け道として交通量が多い	路側帯のグリーン化（年次的に対応）	彦根市	済
②	野口 おさつ街道と県道野口線の交差点	溝に蓋がないため、落下の危険性がある	標識を移設し、溝をグレーチングで蓋をし、歩道溜まりをつくる	彦根市	H29 以降
③	南河瀬 フェニックス精工とコンビニの間の歩道	側溝が分かりにくく、川に転落する危険性がある	開口部に蓋を設置（2 箇所）	彦根市	済
④	堀 辻堂から荒神山通りを堀町へ抜ける交差点	交通量が多く舗装が不十分のため、横断する際に危険	境界を確認した後、たまり場整備を検討 現状、実施困難	彦根市	済
⑤	極楽寺 運動場西側歩道及びおさつ街道全体	街頭がほとんどないため、暗くなってからの通行が危険	学校より北へのおさつ街道に街灯設置	彦根市	済

【亀山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	清崎町 コインランドリーから文村歯科医院までの交差点	車の往来が激しい	路側帯のグリーン化	彦根市	済
②	千尋町 JR 高架下から楡町までの用水側	川が深く、柵がないため危険	ポストコーンの設置等について管理者に依頼	彦根市	済
③	安食中町 県道 206 号線 点滅信号から楡町信号付近	点滅信号に気づかない車がある 町内を抜け道とする車が多い	交差点手前に「横断者注意」の路面標示	滋賀県	済
④	賀田山町 昭和電工西側通用門前歩道	大型車が頻繁に出入りすることや街灯がなく見通しが悪い	横断歩道の補修 外側線を絞り引き直し	警察 彦根市	済

【高宮小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	高宮町 学校から中山道（魚佐）	道幅が狭いため、西方面からの児童の安全確保	学校から中山道までの道路の路側帯をグリーン化	彦根市	済
②	高宮町 南交差点から七軒横断歩道	ホーリープレスからの児童の安全確保	北側をグリーン化	滋賀県	済
③	高宮町 中山道南本町横断歩道	交通量が多く、横断が危険	西側路側帯をグリーン化 横断歩道のグリーン化	彦根市	済
④	高宮町 前浦町「メゾンひかり」前	曲線道路であり、道幅が狭いため、見通しが悪い	区画線復旧（外側線・ゼブラ帯） 路面標示「横断者注意」設置 検討、設置困難	彦根市	済

【稲枝東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	稲部町 JR ガード下及び通じる交差点	道が曲がっており見通しが悪い 通路が狭く、自転車との接触が懸念される	横断歩道グリーン化 学校での安全指導	彦根市 小学校	済 済
②	肥田町 西肥田信号から聖泉大学まで	グリーン化済みであるが、道幅が狭くさらに改良が必要	学校での安全指導	小学校	済
③	肥田町 滋賀銀行から南へ通じる道路の西側	路肩が極端に狭い箇所がある側溝が深く転落の恐れがある	転落防止柵の設置	滋賀県	済
④	稲枝町 立体交差工事現場東側交差点	道路が曲がっており、交通量が多く、見通しが悪い ため、横断する時安心できない。	学校での安全指導	小学校	済

【稲枝西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	本庄町 旧県道 193 号線沿い	道路と水路に境界がなく蓋もないため、転落が予想される	学校での安全指導	小学校	済
②	南三ツ谷町 公園付近交差点	湖周道路に抜ける車が町内へ迷い込み危険	「とまれ」標示設置	警察	済
③	本庄町 旧県道 193 号線沿い	久留米神社から町内へ入る道は、歩道と車道にガードレールがなく、境目が十分に取れていない。	神社横水たまり改修 歩道へ誘導するグリーン帯を追加	彦根市	済
④	上稲葉町 下稲葉町から上稲葉町までの県道	人通りが少なく街灯がない	学校での安全指導	小学校	済

【稲枝北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	下岡部町 稲枝北小 から下岡部町	道幅が狭く、外側線が薄い 路側帯のグリーン化が途中のため、危険要素が多い	外側線引き直し 道路西側をグリーン化 学校前横断歩道グリーン化	彦根市	済
②	上石寺町から下石寺 町	スピードを出して通行する車が多い 路側帯のグリーン化やポール 設置が途中となっている	下石寺町までグリーン化 上石寺町交差点：ラウンドア バウト	彦根市	済 H30 以降
③	下西川町 自治会館前交差点	横断する時、見通しが悪い	木の伐採 路面標示（文字）を検討、設 置せず	彦根市	済