

【城東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	後三条町 高橋トタン横に入る通学路	通学路であるが、歩道が確保されていない。	路肩拡幅後、外側線引き直し 転落防護柵の設置を検討	彦根市	H31以降
②	京町２丁目 外馬場・中央公園横通学路	通学路であるが、歩道が確保されていない。	外側線引き直し 横断歩道の設置検討 通学方向の検討	彦根市 警察 小学校	H31以降
③	旭町 旭町西交差点	青信号の時間が短く、児童が渡りきれない。	学校での安全指導	小学校	済
④	立花町 立花町 NTT の前の道路	スピードを出す車が多く危険な状態。	学校での安全指導 最高速度 40km 標識増設	小学校 警察	済
⑤	河原三丁目ほか 花しょうぶ通り商店街	幅員の狭い道路であるが、自動車の通行が多い。歩道がなく、児童が電柱を避けるため車道にはみ出すなど危険な状態。	無電柱化	彦根市	H30以降

【城西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	本町３丁目 昭和新道 本町３丁目信号交差点から西門	横断歩道薄く、車から見えにくい危険な状態。雨天時に水嵩が増え、非常に危険な状態	床板の設置、転落防止対策 停止線の引き直し	彦根市 警察	済
②	本町３丁目 城西小北西 交差点から北門	北門までの外側線がなく、横断する際、左右が見えづらく危険な状態	外側線の設置（南側）	彦根市	済
③	城町２丁目 昭和新道から堀内へ向かう道	交差点がずれているため、横断しづらい。堀（県道）への抜道であり、交通量が多く危険な状態。	溝に床板を設置する。 横断歩道のグリーン化（破線による横断歩道）	彦根市	済
④	栄町２丁目 昭和新道 城町信号から長曾根町までの歩道	歩者分離になっているが、歩道内に段差があり、歩きづらく危険な状態。	歩道の補修	滋賀県	済

【城南小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	西今町 城南保育園前道路 北側水路	通学児童が多く、グリーン化により安全を図りたい。北側用水路氾濫時の落下防止対策が必要。	学校前から保育園間の路側帯グリーン化 転落防護柵の設置	彦根市	済
②	小泉町 南彦根駅前道路から燦ぱれす駐車場入り口	用水路側の道路。道幅も狭く、雨天時に水路から水があふれ、危険な状態。	新市民体育センターの整備後、転落防護柵の設置	彦根市	済
③	西今町 竹ヶ鼻町交差点から西今町交差点間の北側歩道の溝	溝が深く、児童が落ちる危険性がある。	学校での安全指導	小学校	済
④	小泉町 くすのき通り地下道	自転車と歩道の分離がなく、接触事故の危険が想定される。また、通路が暗く、防犯上危険である。	注意喚起のため、誘導看板を設置。	彦根市	済

【平田小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	和田町 芹橋雨坪山通り（株式会社P V K横道路の横断歩道付近）	県道の信号が赤になっているのにも関わらず、車が止まらない。横断時に危険な状態。	取り締まりの強化 学校での安全指導	警察 小学校	済
②	平田町 平田町交差点から平田町西交差点	交通量が多く、スピードを出す車があり危険な状態。	停止線および横断歩道の塗り直し	警察	済
③	長曾根町 用水路	用水路に蓋がなく、危険な状態。	外側線の引き直し 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
④	長曾根町 学研前の用水路	用水路が深く、ガードレールが途切れているところがある。雨天時に増水し、危険な状態。	ガードレールの設置 現状、設置が困難なため、通行方法を変更後、外側線の設置	小学校 彦根市	済

【城北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	松原町 大野大黒緑橋交差点	登校時間、湖岸道路への抜け道となっているため、通行量が多く危険な状態。	学校での安全指導	小学校	済
②	松原町 県道 329 号線から千原へ向かう川沿の道	草が道まで伸びており路側帯や歩道がない。	学校での安全指導	小学校	済
③	松原町 ニュータウンから出た T 字路	ニュータウンから渡る横断歩道がなく危険な状態。	学校での安全指導	小学校	済
④	松原町 レインボータウン横ファミリーマート前の歩道	通学時間帯に、県道 3 2 9 号線から車の出入りがあり、危険な状態。	ポストコーン等の設置検討	滋賀県	済
⑤	松原町 松原町東交差点付近	多くの児童や高校生が通学しているが、歩道上の段差や電柱が通行者のすれ違いに支障となっている。	無電柱化	滋賀県	H30以降

【佐和山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	安清町 市道彦根駅平田線	国道 8 号線を避け、抜け道として利用されており、交通量が多く、車の速度も速い。	学校での安全指導	小学校	済
②	岡町 ハツ波印刷所付近交差点横断歩道	通学児童が塀に囲まれた場所から横断歩道へ出ること、また、踏切りを抜けた車が加速し始める位置に横断歩道があることから、横断時の事故の危険性がある。	カーブミラーの角度調整 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
③	芹川町 市道彦根駅平田線 芹町から岡町間の東側歩道	歩道が狭く、高さが低いため、歩道内に車が進入する懸念がある。	歩道沿いの集水桝グレーチングを補修 溝蓋の設置 歩道の改修	彦根市	済 H30以降

④	花しょうぶ通り商店街	幅員の狭い道路であるが、自動車の通行量が多い。歩道がなく、児童が電柱を避けるため車道にはみ出すなど、危険な状態	無電柱化	彦根市	H30以降
---	------------	---	------	-----	-------

【旭森小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	大堀町 西浦団地内	団地内であるが中山道への抜け道として利用されており、通行量が多い。	歩道のない路肩部分をグリーン化	彦根市	済
②	正法寺町 東海道新幹線脇市道	道幅が狭く、舗装端部に段差があり、危険な状況	水たまり箇所の補修 上下水道整備完了後、路肩の整備	彦根市	済
③	西沼波町 芹川堤防	舗装端が崩れており、道路幅員が狭くなっている。	路肩の補修(砂利敷きにより、段差解消を行う。)	彦根市	済
④	正法寺町 東海道新幹線高架下付近の側溝	側溝に蓋がなく危険な状態	学校での安全指導	小学校	済

【城陽小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	日夏町 大津能登川線 日夏保育園北	市道南側から学校が立地する北側に横断歩道の設置要望	学校での安全指導	小学校	済
②	甘呂町 須越辻堂線 甘呂町東信号北側	旧道ではあるが通行量が多く、横断時に危険な状態	学校での安全指導 通学方法の検討	小学校	済
③	三津屋町 湖岸道路 三津屋停留所付近 横断歩道	横断歩道はカラー化されているが、ドライバーに視認されにくい。	ダイヤモンドの引き直し 学校での安全指導	警察 小学校	済

【若葉小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	日夏町 荒神山通り 蓮台寺町交差点東	横断歩道のある信号が遠く、児童が横断歩道のない道路を横切ろうとする。	学校での安全指導 (既存の横断歩道を利用)	小学校	済
②	日夏町 セブンイレブン彦根日夏店 駐車場歩道	駐車する車両が急に曲がってくる等、駐車場進入口部で進入車両と児童との接触の危険性がある。	破損したポストコーンの補修 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
③	日夏町 若葉小北門 付近の側溝	大雨の時に流速があり、傘や足を突っ込んだりする等、危険な状態	用水路に近寄らないよう注意喚起を促す対策を行う。(黄色ラインの処理にて対応)	彦根市	済

【金城小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	大藪町 金城小学校横の交差点	児童横断誘導として白線が引かれたが、交差点を一時停止しないまま曲がってくる車があり、接触等危険な状態。	学校での安全指導	小学校	済
②	開出今町 彦根市立病院前交差点横断歩道	児童が横断歩道手前の歩道上で待機していると、店舗駐車場へ出入りする車と接触する危険性がある。	横断歩道の位置修正を含む交差点ラインの見直し ガードパイプの設置	彦根市	済

【鳥居本小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	宮田町 鳥居本町北信号	赤いポールが立っているが貧弱なため、大型車が巻き込みに気が付けない。	外側線の引き直し ポールの位置調整	彦根市	済
②	鳥居本町 小学校北側通学路	通学路のグリーンベルトや外側線が消えている。	停止指導線の改善 路側帯のグリーン化（学校前歩道から交差点間） 外側線の設置（学校前歩道から中学校間）	彦根市	済
③	鳥居本町 学校前道路（小学校～名神高速道路）	ガードレールがなく、危険な状態	減速マークの設置	彦根市	済
④	中町通学路（樋ノ口団地）	通学時間帯（7:30～8:30 頃）に大型車両の通行が多く、危険な状況	パトロールの強化	警察	済

【河瀬小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	南川瀬 国道8号線 杉本紙業付近	東側に居住している児童が横断歩道のない国道8号線を横断するか、歩道のない8号線沿いを北方面へ向けて歩くしかなく非常に危険	歩道設置の要望（東側） 学校での安全指導	国 小学校	H30以降 済
②	南川瀬 河瀬駅東口 付近交差点	優先道路が右折しており、横断時に横断歩道がなく危険な状態	通学方法の検討	小学校	H30以降
③	南川瀬 ファミリーマートから東に渡る交差点	通勤時間帯に交通量が多く、事故も多発している箇所であり、横断歩道の横断が危険な状態	路側帯のグリーン化 横断歩道のグリーン化	彦根市 滋賀県	済
④	犬方町 五差路から犬方に向かう道路	道路幅は狭いが、抜け道となり交通量が増えている。	外側線の位置を調整し、東側路肩をグリーン化	彦根市	済
⑤	極楽寺町 学校運動場南側のT字路	おさつ街道に出ようとする車からは、左から出てくる児童が非常に見えにくく危険	カーブミラーの取替	彦根市	済

【亀山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	賀田山町 主要地方道大津能登川長浜線 賀田山西交差点付近～小田部集落入口付近と集落内	かなりの速度で通過する車があり危険な状況	道路標識の増設と角度調整	警察	済
②	楡町 県道神郷彦根線 安食橋点滅信号付近道路	点滅信号であり、停車しない車両があり、横断時に危険な状況	学校での安全指導	小学校	済
③	賀田山町 県道賀田山安西線 賀田山東交差点信号	待機場所が狭く危険である。歩道上路面に貼られている子ども向けの「止まれ」の表示が、経年劣化している。	学校での安全指導 路面標示（パンダマーク）の申請依頼	小学校	済
④	賀田山町 昭和電工西側通用門付近	街灯がなく、夕方には見通しが悪い。	歩道の整備	彦根市	H31以降

【高宮小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	高宮町 中山道（魚佐交差点）から学校へ通じる道路	通学路交差点を渡る児童の待機場所確保と西方面の児童の通学路確保	下水道工事完了後、中山道から学校まで南側路側帯をグリーン化	彦根市	済
②	高宮町 日の出からホーリープレスに抜ける道	ホーリープレスに抜ける道の交差点に横断歩道がなく、横断時に危険な状況	学校での安全指導 横断歩道の設置を検討	小学校 警察	済
③	高宮町 中山道（魚佐交差点）から学校間の交差点	中学生の自転車通学路と交差して危険	交差点マークの設置	彦根市	済
④	高宮町 東出の信号に向かう道（スクリーン前）	路側帯のカラー化が新幹線高架下までで止まっているが、交通量が多く危険な状況	路側帯をグリーン化	彦根市	済

【稲枝東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	金沢町 市道賀田山一稲部線 池田歯科交差点から小学校までの道路	白線も消えており、道幅が比較的狭く、交通量も多いため、自治会からグリーンベルト設置の要望が出ている。	路側帯にグリーン化 横断歩道のグリーン化	彦根市	済
②	稲部町 県道2号線 稲部町交差点付近 コンビニ出店に伴う事故防止対策	通学路上の見通しの悪い地点に新たにコンビニ進入口を設ける計画があり、信号を避けてショートカットをする車の通行が予想される。	対応策を管理者へ依頼	自治会	済
③	稲部町 山崎から金田方面に向かう道路及び交差点	白線が消えつつあるため、引き直しとグリーンベルトの設置要望。道幅の広い市道との横断箇所について、横断歩道の設置やカラー化希望	横断歩道の復旧 交差点マークの設置および外側線の復旧 横断歩道のグリーン化	警察 彦根市 彦根市	済

④	服部町 市道野良田 上稲葉線と市道稲枝 服部線の交差点付近	抜け道として使用する車の交通量 が増加している。カーブでも高速 で通過する車が多いためスピード 標識などの設置が必要	学校での安全指導 速度標識（最高速度 40km）の 設置検討 現状の安全対策 で十分と判断 パトロールの強化	小学校 警察	済
---	-------------------------------------	---	--	-----------	---

【稲枝西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗 状況
①	本庄町 本庄公会堂 前交差点から本庄町 内県道 193 号線	横断歩道とグリーンベルトの設 置、加えて通学時間帯の交通規制 と注意喚起の看板の設置を希望	路側帯のグリーン化 文字での注意喚起	彦根市	済
②	普光寺 廣瀨神社の 西から県道 193 号線に つながるあぜ道	児童の通学路となっているが、冬 季に雪が積もると用水路との境界 が分からなくなり、転落の危険が ある。	学校での安全指導	小学校	済
③	美浜 湖周道路の横断歩道	団地から三ツ谷町に向かって湖周 道路を児童が横断する際、自動車 の通行量が多く、大変危険である。	横断歩道のグリーン化 横断旗の整備	滋賀県 小学校	済
④	本庄町 小学校前の交差点	交差点南東の縁石ブロックが地面 から外れていて、児童が乗った際 に大変危険である。	床板の設置および縁石ブロ ックの補修	彦根市	済

【稲枝北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗 状況
①	甲崎町 甲崎町と薩 摩町の間（川にかかる 橋付近）	通学路横のアスファルト部分の下 部の土砂が削れており、薄くなっ ている。法面の補強要望	路肩の補修 デリネーターの設置	彦根市	済
②	薩摩町・柳川町 柳川薩摩線 薩摩町 から柳川町の通学路	通学路の白線を引き直され、路側 帯の幅を広げていただいたが、グ リーンベルトの塗装がされていな い。ドライバーの注意喚起のため にもグリーンベルトの延長整備を 要望。	路側帯のグリーン化	彦根市	済
③	石寺町 湖岸道路下 のアンダー	降雨により、アンダーが冠水し不 通となっており、早急に冠水対策 が必要	ポンプの修繕	滋賀県	済