

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（稲枝中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	肥田町 県道稲枝沢線 滋賀銀行側通学路	通行量が多い。文禄川につながる側溝に蓋がなく危険である。	学校での安全指導	小学校	済
②	小学校 通学路	肥田町 県道稲枝沢線 聖泉大学前～西肥田信号	聖泉大学前から西肥田信号交差点間に歩道がなく、児童が通行する路側帯も狭いことから危険である。	歩道の整備	滋賀県	済
③	小学校 通学路	肥田町 県道稲枝沢線 成宮鍼灸整骨院前交差点	交差点の通行量が多いにもかかわらず信号機がない。民家との間のグリーンベルトが狭く、児童が車両と接触する危険性がある。	グリーンベルトの拡幅	滋賀県	済
④	小学校 通学路	田附町・南三ツ谷町 田附本庄線 学校前～国領美容室前	狭い道であるが、登下校時間帯にも自動車速度を上げて通行するので、グリーンベルトの設置を要望	路側帯のグリーン化	彦根市	済
⑤	小学校 通学路	新海町 県道新海上稲葉線 のだそう商店前交差点	北側からわたる際に車からの見通しが悪く危険なため、カーブミラーの設置を要望。また、交通量も多いため、横断歩道手前に『減速』を促すペイント等を要望。	路面標示（横断者注意）	滋賀県	済
⑥	小学校 通学路	新海町 延命山地蔵尊前	集団登校の集合場所になっている地蔵尊前は、複雑な十字路で見通しが悪くて危険です。カーブミラーの設置を要望。	学校での安全指導 集合場所の変更	小学校	済
⑦	小学校 通学路	本庄町 田附本庄線 郵便局前交差点～久留美神社前	朝の集団登校の時間帯は葉枝見橋から北進する車は右折禁止であるが、標識を無視して進入する車がある。また、西方面からの車が、狭い道を速度を上げて通過するので大変危険である。	規制標識の増設 取り締まりの継続した実施	警察	済
⑧	小学校 通学路	出路町 稲部本庄線 稲枝中学校前信号交差点	スピードが出ている車が多く、歩道にガードレール等もないため危険である。	歩車道境界ブロックの改良 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
⑨	小学校 通学路	薩摩町 湖岸道路薩摩町信号交差点から甲崎町へ向かう通学路	信号無視や信号付近での追い越しなど危険な運転をする車が見られる。交差点の待機場所にガードレールやポール設置要望。また、グリーンベルト沿いにポール等の設置要望。	歩車道境界ブロックの改良 ポストコーンの設置	滋賀県 彦根市	済
⑩	小学校 通学路	石寺町 石寺福里線 角田橋付近Ｔ字路付近	集合場所から市道へ出る際、カーブになっていて見通しが悪い。また道路も狭いが、スピードを出す車も多いためとても危険である。	小学校での安全指導	小学校	済
⑪	小学校 通学路	下岡部町 石寺上西川線 下岡部町440-1地先交差点	少しいびつな形に交差しており、建物等もあるため見通しが悪く、車からの安全確認が難しい。一旦停止を守らない車両もあり、危険である。	交差点マークの設置 外側線の設置 通学路側の水路に柵を設置	彦根市	済

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（稲枝中学校ブロック）

