

令和2年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	旭町 彦根港彦根停車場線 旭町西交差点の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	警察	済
②	小学校 通学路	駅東町 古沢安清線 彦根第1跨線橋下北側	跨線橋下の道路を東西に横断するとき、跨線橋下をくぐって走行してくる自動車とぶつかる危険がある。	横断歩道の設置 仮歩道の設置	警察 彦根市	済
③	小学校 通学路	芹川町 外町芹川線 JR及び近江鉄道のガード下（東中側）	線路に沿って走行してくる自動車やバイク・自転車等と児童がぶつかる危険がある。	路面標示の検討	彦根市	済
④	小学校 通学路	西沼波町 西沼波六反畑芹川上野線 滋賀中央信用金庫付近通学路	国道から抜け道として走行する自動車が多く危険である。	外側線の引き直し	彦根市	済
⑤	小学校 通学路	古沢町 古沢町松縄手南2号線 彦根消防署北分署横の道路	路側帯・歩行エリア・通学ゾーン等がない。	外側線の設置後、路側帯のグリーン化（北側）	彦根市	済
⑥	小学校 通学路	東沼波町 旭橋大堀橋線 学校運動場横の通学路	側溝をふさぐコンクリート溝蓋の破損や割れが多く、児童の足がはまり込み危険である。	コンクリート溝蓋の交換（年次的に実施）	彦根市	R3以降
⑦	小学校 通学路	地蔵町 中山道 点滅信号	信号に気づかず、スピードを出す車が多い。	ガードパイプの設置	滋賀県	済
⑧	小学校 通学路	地蔵町 中山道 大堀橋北側の通学路	歩道が狭く、交通量も多い。	ポストコーンの増設検討、現状設置困難	滋賀県	済
⑨	小学校 通学路	正法寺町 西沼波野田山線 新幹線高架下横断歩道付近	速度を守らない車が多く、下校時は児童に気づくのが遅れる車がある。	下水道工事終了後、路面標示（横断者注意）の設置	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑩	未就学児移動経路	正法寺町 306号線 園前道路国道交差点	下りの道路でカーブも連続しており危険である。	減速マーク・注意喚起文字の設置 歩行時の安全指導	彦根市 園	済
⑪	未就学児移動経路	正法寺町 正法寺町入之表山之谷線 園から村木池	道路植栽が繁茂し道路内へはみ出しており危険である。	植栽の剪定	彦根市	済
⑫	未就学児移動経路	古沢町 古沢安清線・彦根駅里根線 園前道路交差点・K's電気南交差点	横断歩道で待っていても停止する車両がない。また通過車両は速度が速い。	規制看板の交換 横断歩道グリーン化	警察 彦根市	済
⑬	未就学児移動経路	芹川町 安清西沼波線 ひこね芹川駅から東中学校の区間	歩道もなくカーブが連続しており危険である。	グリーンベルトが設置されているため 歩行方法の指導	園	済
⑭	未就学児移動経路	西沼波町 国道8号線 西沼波町交差点	交通量が多いが、待機場所に柵がなく危険である。	防護柵の設置依頼	国	済
⑮	未就学児移動経路	原町 彦根インター南団地1号線 東芝ストア前交差点	カーブが連続しており見通しが悪く、横断歩道もなく危険である。	交差点コンパクト化（外側線引き直し）注意喚起文字・交差点マーク設置	彦根市	済

令和2年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（東中学校ブロック）

