

## 令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）

## 【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	京町2丁目 神郷彦根線・中濠東西通り 京町交差点	多くの児童が信号待ちをする場所なので、車が突っ込んできたら危ない。	安全対策を検討	滋賀県 警察 小学校	R3 以降
②	小学校 通学路	京町2丁目 京町南3号線 小学校児童用昇降口付近	路上駐車をする車が多く、見通しが悪い。	学校での安全指導	小学校	済
③	小学校 通学路	錦町 神郷彦根線 パレ・リヨン前横断歩道	朝の交通量が多い時間に、信号のない横断歩道を児童が横断する。	学校での安全指導	小学校	済
④	小学校 通学路	芹橋町 神郷彦根線 芹橋	橋の上の歩道が狭い。	ポストコーンの設置	滋賀県	済
⑤	小学校 通学路	銀座町 花しょうぶ通り（河原16号線）	歩道が狭く、車との接触の可能性がある。	無電柱化 通行規制を検討	彦根市 警察	R3 以降
⑥	小学校 通学路	岡町 彦根口河瀬駅線 神宮踏切西側付近	強引に踏切側へ左折する車が多く、危険である。	ガードパイプの設置	彦根市	済
⑦	小学校 通学路	芹川町 安清西沼波線 東中学校北西側交差点付近	一旦停止をせずに通行する車がある。また、急な左折等で、グリーンベルトに入り込む車が多い。	外側線の改良 ポストコーンの設置	彦根市	済
⑧	小学校 通学路	地蔵町 西沼波野田山線 日本キャタピラー前の通学路	狭い道路であるが、国道8号線につながる道路であるため自動車の交通量が多く危険である。	学校での安全指導	小学校	済
⑨	小学校 通学路	西沼波町・東沼波町 西沼波大堀線 秋葉神社前の通学路	国道8号線につながるため、抜け道となっている。道幅がとても狭く、接触の危険がある。	路面標示（文字）の設置 通学路の変更を検討 パトロールの強化	彦根市 学校 警察	済 R3以降 済