

追加点検分

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（彦根中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	蓮台寺町 神郷彦根線 蓮台寺町公民館前交差点	見通しのよい道路で車の速度が上がりやすく大型車の進入が多く危険である。	交差点マークの強調	滋賀県	済
②	小学校 通学路	川瀬馬場町 彦根口河瀬駅線 関西セラミックス前交差点付近	交差点手前が急なカーブになっているが、自動車が十分に減速せずに、交差点に進入してきて危険である。	路面標示の設置	彦根市	済
③	小学校 通学路	高宮町 国道8号線 高宮町南交差点付近	ガードレールがなく、横断待ちしている児童が危険である。	ボラードの設置（高宮町南交差点北側） ガードパイプの設置（高宮町南交差点南側） 乱横断防止柵の設置（高宮橋南側） 歩車道境界ブロックの設置（高宮橋南側）	国	済

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（彦根中学校ブロック）



【追加点検分】

凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所