

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（稲枝中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	稲里町 大数金田線 平流橋から金田橋間の通学路	通行する車両の速度が速く、児童との接触の危険性が高い。	グリーンベルトの設置（西側）	彦根市	済
②	小学校 通学路	金田町 大数金田線 金田橋北側交差点	交差点を通り抜ける車両の速度が速く危険である。	交差点マークの設置 ドットラインの設置	彦根市	済
③	小学校 通学路	金沢町 賀田山稲部線 金沢橋付近の通学路	児童が水路に落下する危険性がある。	転落防止柵の設置	彦根市	済
④	小学校 通学路	金沢町 賀田山稲部線 小学校から金沢町南信号までの通学路	グリーンベルトが設置してあるが、道幅が狭く、ガードレールがない。	学校での安全指導	小学校	済
⑤	小学校 通学路	金沢町 稲部三津線 白石耳鼻咽喉科医院前の通学路	通行車両の速度が速い通学路であり危険である。	路面標示の設置	彦根市	済
⑥	小学校 通学路	肥田町 稲部三津線 西肥田交差点からリシエ前までの通学路	路肩部分が狭く、車両との接触が心配される。	ポストコーンの設置	彦根市	済
⑦	小学校 通学路	肥田町 県道稲枝沢線 西肥田交差点から聖泉大学前丁字路間の通学路	路肩部分が狭く、車両との接触が心配される。	減速マークの設置 学校での安全指導	滋賀県 小学校	済
⑧	小学校 通学路	南稲部町 稲部田地10号線 南稲部B公園西側通学路	駅へ向かう車両の速度が速く、危険である。	学校での安全指導	小学校	済
⑨	小学校 通学路	肥田町・野良田町 県道稲枝沢線 大新産業から滋賀銀行稲枝支店間の通学路	路側帯が極端に狭く、側溝に転落する危険がある。	転落防止柵の設置	滋賀県	済

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑩	小学校 通学路	肥田町 県道稲枝沢線 滋賀中央信用金庫稲枝支店からアルファ・ヴィア間通学路	路側帯が狭く児童が側溝に落ちる危険性がある。	自治会との協議後、安全対策を実施	滋賀県	R3以降
⑪	小学校 通学路	服部町 上稲葉野良田線 服部町426-6前横断歩道付近の通学路	通行量が多く車両の速度も速く危険である。	ガードパイプの設置 水路蓋を改良し、歩行空間の確保	彦根市	済
⑫	小学校 通学路	稲里町 大数金田線 稲里町民会館前交差点	一時停止の表示はあるが、一時停止をしないドライバーがいる。また、登校時の車両の通行量が多く危険である。	横断歩道の設置 断歩道のグリーン化 路面標示「交差点注意」の設置	警察 彦根市 彦根市	済
⑬	小学校 通学路	上稲葉町 上稲葉野良田線 上稲葉交差点から稲倉神社間の通学路	通学時間帯の通行量が多く危険である。	ポストコーンの設置	彦根市	済
⑭	小学校 通学路	本庄町 田附本庄線 彦根本庄郵便局前交差点から久留美神社間の通学路	朝の通学時間帯は右折禁止となっているが進入する車がある。また、狭い道路をスピードの速い車両が通行し危険である。	標識設置場所の変更 パトロール・取り締まりの強化	警察	済
⑮	小学校 通学路	本庄町 本庄町1号線 本庄公会堂前付近	葉枝見橋からの抜け道として車が通る。これまでも様々な対策を実施してきたが見通しが悪く危険である。	学校での安全指導	小学校	済
⑯	小学校 通学路	下稲葉町・本庄町 新海上稲葉線	見通しがよくスピードを出す車が多く危険である。	パトロール・取り締まりの強化	警察	R3以降
⑰	小学校 通学路	薩摩町 薩摩彦富線 菅原神社から甲崎町へ向かう通学路	自動車の交通量が多い。	ポストコーンの設置	彦根市	済