

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）


【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校通学路	後三条町 神郷彦根線 橋向町交差点付近	溝に蓋がなく、落ちてしまう危険がある。	溝蓋の設置	滋賀県	済
②	小学校通学路	銀座町 神郷彦根線 セブンイレブン彦根銀座町店駐車場への入り口	車の出入りが多い。ポールが立ててあるが低いいため、車からは見えにくく、減速せずに駐車場へ入る車が多い。	学校での安全指導	小学校	済
③	小学校通学路	新町 橋向東沼波線	朝、抜け道として通る車が多い。スピードを出して通る車が多く、危険。	グリーンベルトの設置（北側）	滋賀県	済
④	小学校通学路	山之脇町 彦根駅平田線 岡町山之脇線と彦根駅平田線が交差する丁字路	自動車の往来が多い。横断歩道が設置されているが、横断時の安全確保が心配である。	横断歩道のグリーン化	彦根市	済
⑤	小学校通学路	里根町 里根町猿ヶ瀬・里根線 理容トム～東山児童館間	グリーンベルトが途切れている箇所がある。	グリーンベルトの設置	彦根市	済
⑥	小学校通学路	岡町 彦根口河瀬駅線 岡町郵便局前横断歩道	通学時間帯、児童がなかなか横断できない。	パトロールの実施	警察	済
⑦	小学校通学路	東沼波町 東沼波町藤六川原口線及び東沼波町梨子木2号線 光照寺・東沼波中央会館付近道路	多くの児童が通行するが、道幅が非常に狭く、自動車との接触の危険性がある。	通学路変更を検討し、新通学路の安全対策を実施 学校での安全指導	学校 彦根市 学校	済
⑧	小学校通学路	東沼波町 東沼波大堀線 東沼波五反畑1号線と交差するミルズ英会話教室前交差点	国道8号線へ通じる交差点であり、交通量が多く、児童の横断に気付かない車がある。	横断歩道のグリーン化 路側帯グリーンベルト化	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑨	未就学児移動経路	芹川町 芹川町塚町・矢立線	坂道で緩やかなカーブになっていて、車が突然現れる状態であり、危険である。 横断歩道、スクールゾーン表示、園児横断標識のいずれかの対応を希望するもの。	たまり部分を確保し、横断歩道の設置を検討	警察 彦根市	済

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（東中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所