

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（稲枝中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	南稲部町 彦富稲部線 商工会館前の稲部町南交差点から東へ向かう通学路	多くの生徒が自転車通学をしている。通勤通学の時間帯には通行量も多い上、スピードが速い車両も多く、接触等が心配される。	路面標示の設置 学校での安全指導	彦根市 中学校	済
②	中学校 通学路	肥田町 県道稲枝沢線 肥田愛知川線 肥田町310前交差点	東西方向に横断する生徒が自動車から見えずらく、接触が心配される。	文字表示「横断者注意」の設置 減速マーク・交差点マークの塗り直し 外側線の引き直し 溝蓋の設置	滋賀県 彦根市	済
③	中学校 通学路	田附町 県道新海上稲葉線 田附本庄線と交わる交差点付近	歩道が北側から南側にかわる箇所での横断が危険である。特にスピードを出している車との接触・衝突が心配される。	路面標示の検討 横断歩道の設置を検討	滋賀県 警察	R3 以降
④	中学校 通学路	出路町・彦富町 薩摩彦富線 稲枝中学校前の交差点から彦富町交差点間	道路幅が狭く、自転車と歩行者・自動車の接触が懸念される。登下校時小学生も歩行しており、通行部分の確保が必要である。	側溝の改修（年次的に） 外側線の引き直し 学校での安全指導	彦根市 彦根市 中学校	R3以降 R3以降 済
⑤	中学校 通学路	金田町・稲部町 大津能登川長浜線 金田町交差点	金田町側から稲部町側へ横断する際、稲部町側の歩道幅が狭く自転車通学の生徒が横断しきるまで時間がかかる。自動車との接触事故が心配される。	信号機調整は、困難 稲部本庄線の道路整備の状況に合わせて、安全対策を検討	警察 彦根市	済 R3以降
⑥	小学校 通学路	田附町 新海上稲葉線 若宮八幡神社付近通学路	児童の集合場所となっているが、朝夕車の通行も多く万が一車が突っ込んできてもガードできるものがない。	歩車境界ブロックの設置 ポラードの設置	滋賀県	済
⑦	小学校 通学路	本庄町 本庄町1号線 学校から東に向かう道	道幅が狭く、防火水路、側溝に柵がないため転落の危険がある。	水路の暗渠化（年次的） 路面標示設置の検討	彦根市	済
⑧	小学校 通学路	上西川町 上西川下岡部線 上西川町400番前の横断歩道付近	交通量が多く、車のスピードも速い。	溝の構造を修正し、ガードパイプの設置	彦根市	済
⑨	小学校 通学路	石寺町 石寺稲里線 曾根沼運送前交差点	車の速度が速く、一旦停止せずに曲がる車が多く歩行に危険。	巻き込み防止のためのクッションドラムを設置	彦根市	済

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（稲枝中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所