

追加点検分

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（南中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	西今町 神郷彦根線 西今郵便局から十王村の水まで間	道幅が狭く、登下校時は交通量も多く危険である。道が緩やかにカーブしていて見通しも悪い。	減速マークの設置 30km規制を検討	滋賀県 警察	済
②	小学校 通学路	西今町 神郷彦根線 西今町交差点	交通量が多い交差点であるが、多くの児童が通行するため混雑し、歩道いっぱいになる。	路面標示「横断注意」の塗り直し 木の伐採	滋賀県 彦根市	済
③	小学校 通学路	竹ヶ鼻町 竹ヶ鼻町下寺海道・北賣台線および 福満団地26号線 ＪＲトンネルから竹ヶ鼻公園沿いの 通学路	通学時、交通量が多く危険である。	外側線の設置（ＪＲ側） 外側線・グリーンベルトの設置	彦根市	済
④	小学校 通学路	日夏町 八丁目南北通り 日夏ニュータウン点滅信号	点滅信号が設置されているが、ボタンを押してから赤信号になるタイミングが異なるため、ドライバーが見落とし、赤信号で交差点に侵入することがある。	信号機の調整	警察	Ｒ３ 以降
⑤	小学校 通学路	日夏町 県道三津屋野口線 ドラッグユタカ日夏店駐車場入口付 近	グリーンベルトはあるが、頻繁に車が駐車場から出入りするため危険である。	グリーンベルトの塗り直し	滋賀県	済
⑥	小学校 通学路	賀田山町 賀田山日夏線 小学校前付近の通学路	見通しのよい道路でスピードを出して走行している車が多く、学校前のカーブ付近が危険である。	ガードパイプの設置（年次的）	彦根市	Ｒ３ 以降
⑦	小学校 通学路	賀田山町 賀田山日夏線 昭和電工西側通用門前	工場前のため、トラックの出入りが多く危険である。	学校での安全指導	小学校	済

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（南中学校ブロック）

【追加点検分】

凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所

