

## 令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

### 【 通学路 】

| No. |            | 箇所名・住所                                            | 移動経路の状況・危険の内容                                      | 対策内容                            | 事業主体       | 進捗状況      |
|-----|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| ①   | 中学校<br>通学路 | 平田町<br>彦根環状線(528号)<br>中央中学校前の横断歩道付近               | 学校から彦根環状線に出る際、左右の見通しが悪く、接触事故が心配。                   | 学校施設内の注意喚起標示の補修<br>学校での安全指導     | 彦根市<br>中学校 | 済         |
| ②   | 中学校<br>通学路 | 平田町<br>彦根環状線(528号)<br>平田町西交差点から学校へ向かう通学路（マクドナルド側） | 交通量が多く危険である。また、道路脇に水路がある上、路側帯上に電柱があるため、自動車との接触が心配。 | 電柱支線を移設し、側溝蓋の設置<br>グリーンベルトの設置検討 | 滋賀県        | R 3<br>以降 |
| ③   | 中学校<br>通学路 | 大藪町<br>彦根環状線(528号)<br>大藪町中交差点付近                   | 大藪町中交差点から学校方面へ向かう際、水路に蓋が無く危険である。                   | デリネーターを設置                       | 滋賀県        | 済         |
| ④   | 小学校<br>通学路 | 平田町<br>平田小学校南側道路                                  | 激しい雨天時に溝が溢れ、登下校できなくなる。                             | 定期的な溝の掃除                        | 小学校        | 済         |
| ⑤   | 小学校<br>通学路 | 大藪町<br>大藪東大藪団地線<br>金城小学校から大藪金田線までの通学路             | 大藪金田線が開通してから、交通量が増えた。                              | グリーンベルト化（南側）<br>交差点マークの修繕       | 彦根市        | 済         |

### 【 未就学児移動経路 】

| No. |              | 箇所名・住所                   | 移動経路の状況・危険の内容                                                                | 対策内容                    | 事業主体      | 進捗状況 |
|-----|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|
| ⑥   | 未就学児<br>移動経路 | 長曽根南町～平田町<br>平田川堤防南線     | 平田川沿いの土手の道幅が狭く、車が通る際に路肩に寄ることがある。植え込みのないところが2箇所あり、柵も無いため、川に落下する危険がある。         | 保育士による安全誘導と園児への指導       | 園         | 済    |
| ⑦   | 未就学児<br>移動経路 | 平田町<br>八丁目南北通り<br>北平田橋南側 | 園外保育にて通行する路面の横断歩道の補修                                                         | 横断歩道の引き直しおよびグリーン化       | 警察<br>彦根市 | 済    |
| ⑧   | 未就学児<br>移動経路 | 長曽根南町<br>長曽根南団地1号線       | 信号や横断歩道が無い。交通量が多く、スピードを出している車が多い。民家の屏などで車の往来が確認しづらい。ミラーはあるが、小さく見にくいいため危険である。 | カーブミラーの設置<br>路面標示シールの配布 | 彦根市       | R 3  |