

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	平田町 彦根環状線(528号) 中央中学校前の横断歩道付近	学校から彦根環状線に出る際、左右の見通しが悪く、接触事故が心配。	学校施設内の注意喚起標示の補修 学校での安全指導	彦根市 中学校	済
②	中学校 通学路	平田町 彦根環状線(528号) 平田町西交差点から学校へ向かう通学路（マクドナルド側）	交通量が多く危険である。また、道路脇に水路がある上、路側帯上に電柱があるため、自動車との接触が心配。	側溝蓋の設置 グリーンベルトの設置検討	滋賀県	済
③	中学校 通学路	大藪町 彦根環状線(528号) 大藪町中交差点付近	大藪町中交差点から学校方面へ向かう際、水路に蓋が無く危険である。	デリネーターを設置	滋賀県	済
④	小学校 通学路	平田町 平田小学校南側道路	激しい雨天時に溝が溢れ、登下校できなくなる。	定期的な溝の掃除	小学校	済
⑤	小学校 通学路	大藪町 大藪東大藪団地線 金城小学校から大藪金田線までの通学路	大藪金田線が開通してから、交通量が増えた。	グリーンベルト化（南側） 交差点マークの修繕	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑥	未就学児 移動経路	長曽根南町～平田町 平田川堤防南線	平田川沿いの土手の道幅が狭く、車が通る際に路肩に寄ることがある。植え込みのないところが2箇所あり、柵も無いため、川に落下する危険がある。	保育士による安全誘導と園児への指導	園	済
⑦	未就学児 移動経路	平田町 八丁目南北通り 北平田橋南側	園外保育にて通行する路面の横断歩道の補修	横断歩道の引き直しおよびグリーン化	警察 彦根市	済
⑧	未就学児 移動経路	長曽根南町 長曽根南団地1号線	信号や横断歩道が無い。交通量が多く、スピードを出している車が多い。民家の屏などで車の往来が確認しづらい。ミラーはあるが、小さく見にくいいため危険である。	カーブミラーの設置 路面標示シールの配布	彦根市	済

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（中央中学校ブロック）

凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所

