

令和５年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（彦根中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	出町の信号の交差点	中山道の道幅が狭く、植木もあるので自動車から自転車を目視しづらい。	外側線の引き直し（路側帯の拡幅）	彦根市	済
②	小学校 通学路	辻堂から学校に向かう道 三叉路	抜け道になっていて車どおりが多い。横断歩道がついているが蓮台寺方面からくる車にはわかりにくくスピードが速い。	交差点マークの設置 ポストコーン設置検討	彦根市	済
③	小学校 通学路	河瀬神社前	河瀬神社前Ｔ字路付近の河川に柵がなく落下する危険がある。	学校での安全指導	学校	済
④	小学校 通学路	学校から駅前に向かう道 南川瀬町内	細い道を多くの児童が通る。車が通る際にはよけるスペースがない。	学校での安全指導	学校	済
⑤	小学校 通学路	学校南側駐車場近くの横断歩道	多くの児童が横断するが、横断歩道があることがわかりにくい。	横断歩道のカラー化 交差点マークの設置	彦根市	済
⑥	小学校 通学路	学校東門前 変形Ｔ字路	ここ最近の宅地開発・分譲に伴い、狭い学校前道路の交通量が以前の何倍にも増えている。自動車の往来が激しく随所に危険を感じる	外側線の引き直し 交差点マークの設置	彦根市	済
⑦	小学校 通学路	南東出域内各所の路側帯	路側帯が経年劣化により剥離し消滅している。路上に駐車する自動車も散見される。	外側線の引き直し	彦根市	済
⑧	小学校 通学路	中北町内東西通り付近の路側帯	路側帯が経年劣化により剥離し消滅している。路上に駐車する自動車も散見される。	外側線の引き直し グリーンベルト設置	滋賀県 彦根市	済
⑨	小学校 通学路	多賀道新幹線ガード下付近	多賀道新幹線ガード下付近は未整備のため、歩道スペースが狭くなっている。	道路拡幅	彦根市	済

令和5年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（彦根中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要 対 策 箇 所