

令和５年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校通学路	彦根環状線(528号) 中央中学校の点滅信号	中央中学校から彦根環状線に出る点滅信号。四隅に水路があり、交通量も多いため、自動車との接触が心配。水路に落ちてけがをする生徒もでている。	溝の暗渠化	滋賀県	済
②	中学校通学路	県道彦根環状線(528号) 平田町西交差点から学校へ向かう通学路（マクドナルド側）	交通量が多く危険である。また、道路脇に水路がある上、路側帯上に電柱があるため、自動車との接触が心配。一部工事していただいたが、まだ危険である。	溝の暗渠化	滋賀県	済
③	小学校通学路	彦根市平田町704番地 北側空き地 歩道部分	空き地からの雑草や樹木が歩道部分を占拠し歩けない。また電柱が見通しの妨げとなっている。	電柱の移設 雑草の除去	彦根市	R5以降
④	小学校通学路	彦根市長曾根南町528-2番地 歩道部分ならびに交差点	特に抜け道利用の自動車通行量が多く歩行者の児童が危険である。	グリーンベルト設置 交差点マーク引き直し	彦根市	済
⑤	小学校通学路	彦根市大藪町1874-1付近交差点	朝夕、児童の登下校の時間帯に湖岸道路の抜け道として、通る車が増えている。	横断歩道のカラー化 注意喚起文字の設置	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑥	未就学児移動経路	長曾根南町519-19 園前側溝市道側	園舎前の溝のひび割れがひどく、怪我をする危険性がある。	嵩上げコンクリート補修	彦根市	済