避難路等沿道建築物(要安全確認計画記載建築物) 耐震診断結果報告書まとめ

民間施設

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に	耐震改修等の予定	-
田力	建業物の石 称	医末初の位置	土たる市座	間展が例のガムの石が	対する安全性の評価の結果	内容 実施時期	DH つ
1	上野ビル (第3ビル)	彦根市大東町11-12	貸しビル (事務所)	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.11 Cτυ∗S _D = 0.70	耐震改修済み	
2	上野ビル (本館)	彦根市大東町9-16	貸しビル (事務所)	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.40 C _{TU} •S _D = 0.35		
3	土川昭ビル	彦根市大東町2-41	貸しビル (事務所)	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法 のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐 震改修指針・同解説」に定める「第2次診断法」 (2011年版)	Is = 0.12 (0.12) q = 0.51 (0.50)		()は増築部分を示す
4	澤田ビル	彦根市大東町2-38	貸しビル (店舗・事務所)	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法 のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐 震改修指針・同解説」に定める「第2次診断法」 (2011年版)	Is = 0.26 q = 1.07		
5	ビジネスホテル近江	彦根市大東町2-35	宿泊施設 貸店舗 住居	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.09 Cτυ*S _D = 0.17		
6	丸金ビル	彦根市大東町2-33	店舗併用住宅	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク リート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定め る「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.43 C _{TU} •S _D = 0.26		
7	アル・プラザ彦根	彦根市大東町2-28	物品販売店舗	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法 のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐 震改修指針・同解説」に定める「第2次診断法」 (2011年版)	Is = 0.61 q = 1.02	耐震改修不要	
8	石原ビル	彦根市旭町7-8	飲食店 カラオケボックス	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.66 C _{TU} •S _D = 0.40		耐震補強設計済み 耐震改修済み(1階)
9	滋賀銀行 (彦根駅前支店)	彦根市佐和町11-21	銀行・事務所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針·同解説」 (1996年版)	Is = 0.61 q = 1.22	耐震改修済み	
10	田中ビル	彦根市旭町6-22	貸しビル (店舗・事務所)	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.03 C _{TU} •S _D = 0.62	耐震改修済み	
11	滋賀中央信用金庫 (城東支店)	彦根市旭町1−18	銀行・事務所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針·同解説」 (1996年版)	Is = 0.66 q = 1.21	耐震改修済み	
12	AANビル	彦根市旭町1-21	貸しビル(店舗・事務所)	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法 のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐 震改修指針・同解説」に定める「第2次診断法」 (2011年版)	Is = 0.02 q = 0.09		
13	大和証券 (彦根支店)	彦根市佐和町6-9	事務所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.28 C _{TU} •S _D = 1.71	耐震改修不要	
14	年明ビル	彦根市旭町1-22	貸しビル (店舗・事務所)	(一財)日本建築防災協会による「耐震改修促進法 のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐 震改修指針・同解説」に定める「第2次診断法」 (2011年版)	Is = 0.13 q = 0.52		