

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	平田町 八丁目南北通り 平田小学校前信号交差点	待機場所が狭く、信号待ちをしている子どもたちが危険である。	ガードパイプの設置 外側線の設置・路側帯のグリーン化 学校での安全指導	彦根市 彦根市 小学校	済
②	小学校 通学路	平田町 彦根駅平田線 平田町信号～平田町西信号	交通量が多い。スピードを出して通行する車が多く、危険である。	外側線の設置（平田町信号～平田町西信号）	彦根市	済
③	小学校 通学路	長曽根南町 長曽根南団地11号線通学路	小回りで曲がってくる車が多い為、危険である。外側線が消えている。	外側線の設置	彦根市	済
④	小学校 通学路	平田町 長曽根南町・平田 Nasuビル駐車場付近	ゆるやかにカーブしている箇所に横断歩道が設置されているため危険である。	横断歩道のグリーン化	彦根市	済
⑤	小学校 通学路	大藪町 大藪団地28号線 金城幼稚園側交差点	「とまれ」の表示が消えかかっているため、大きな文字で目立つような塗装してほしい。	ストップマークの再設置	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑥	未就学児 移動経路	大藪町 彦根環状線・大藪金田線 大藪町中交差点	信号待ちのとき待機場所が狭い。	歩道横の市有地を利用する。	園	済
⑦	未就学児 移動経路	大藪町 彦根環状線 園前道路	歩道も無く、交通量が多いため危険である。	警戒標識の設置を検討 路側帯のグリーン化	滋賀県	済
⑧	未就学児 移動経路	平田町 長曽根南町平田線 平田町小学校前交差点から森野新聞店	通り抜けをする車両も多く、白線（横断歩道・外側線）が消えているため危険である。	横断歩道の引き直し 外側線の引き直し	彦根署 彦根市	済
⑨	未就学児 移動経路	平田町 平田町坪井塚田線 園前道路から里道へ出る所	側溝の蓋が割れており転落する恐れがある。	蓋の補修	彦根市	済
⑩	未就学児 移動経路	長曽根南町 平田川堤防南線 河川沿いの道路	柵がなく転落する恐れがある。また、河川と反対側に道路が傾斜しており、側溝に転落する恐れがある。	転落防止柵の設置 側溝の反対側を通行	彦根市 園	済

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（中央中学校ブロック）

凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所

