

令和2年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（南中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	西今町 芦橋彦富線 西今団地交差点	点滅信号があるが、赤信号を見落とす車があり危険である。	交差点マークの引き直し 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
②	小学校 通学路	日夏町 日夏町八ノ町タモイ線 城陽幼稚園から妙楽寺までの通学路	道幅が極端に狭い場所や水路に面している場所を通学している。ドライバーへの注意喚起のため、グリーンベルト化を要望。	路面標示の設置	彦根市	済
③	小学校 通学路	日夏町 開出今甘呂2号線 日夏町581付近交差点	登校時、日夏町十ノ町五ノ町線を東方面からくる自動車が塀の死角に遮られた児童を見落とす危険がある。	交差点マークの強調 路面標示の設置	彦根市	済
④	小学校 通学路	日夏町 日夏町八ノ町タモイ線 中畷製置所付近通学路	道路の一部が崩落し、危険である。	学校での安全指導	小学校	済
⑤	小学校 通学路	日夏町 開出今甘呂3号線 花田保育園付近のT字路	横断歩道のない箇所を横断している。	交差点マークの設置	彦根市	済
⑥	小学校 通学路	日夏町 県道三津屋野口線 ドラッグユタカ・モスバーガー付近 歩道	駐車場へ出入りする車と児童が交差する危険がある。	学校での安全指導	小学校	済
⑦	小学校 通学路	日夏町 日夏東団地19号線 八丁目南北通り 点滅信号東側の通学路交差点	多くの児童が横断するが、横断歩道ない。	横断歩道の設置検討、現状設置困難 学校での安全指導	警察 小学校	済
⑧	小学校 通学路	日夏町 日夏西団地18号線 八丁目南北通り 点滅信号西側の通学路交差点	多くの児童が横断するが、横断歩道がなく、住宅街からの止まれ等の表示が消えている。	路面標示「止まれ」の修復 横断歩道の設置検討、現状設置困難 学校での安全指導	警察 小学校	済
⑨	小学校 通学路	千尋町 千尋町～賀田山町通学路 JR高架下付近	見通しが悪く、スピードを出してくる車に気が付きにくく、児童と車と接触が心配である。速度規制、一旦停止など、対策を要望。	JRガード下付近に路面標示の設置 (通学路注意もしくは減速)	彦根市	済
⑩	小学校 通学路	賀田山町 賀田山町茂賀枝線 「賀田山町東」信号付近	見通しの悪いT字路である。注意喚起のための路面標示が消えかかっているため、修繕を要望。	外側線の引き直し	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑪	未就学児 移動経路	西今町 神郷彦根線 西今町交差点	信号待ちの時、スピードを出して通過する車両が多く、柵がなく危険。	交差点巻込み部に防護柵を設置	滋賀県	済

令和2年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（南中学校ブロック）

凡 例	
	中学校通学路
	小学校通学路
	未就学児移動経路
	要対策箇所

