

令和2年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（西中学校ブロック）


【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	栄町2丁目 大津能登川長浜線 城町信号付近	交通量が多く、赤信号を見落とす車も見受けられる。	路面標示「交差点あり」引き直し 路面のカラー化 交差点マークの設置	滋賀県	済
②	小学校 通学路	城町2丁目 城町本町2号線 瀬戸製茶前から彦根地方気象台 付近	北門から北西へ外側線が瀬戸製茶前の 交差点までしか引かれていない。	外側線の設置検討、現状設置困難 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
③	小学校 通学路	本町3丁目 城町1号線 城西小西門出入り口付近	登下校時、児童が西門から出入りする 際に飛び出しが心配される。	ストップマークの設置 安全協会等へののぼり旗の設置	彦根市 小学校	済
④	小学校 通学路	古沢町 松原佐和山線通学路	経年劣化や道路の補修・舗装直しによ り、外側線が消えてきている。	外側線の引き直し	彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑤	未就学児 移動経路	松原町 松原町大黒前鴨ノ巣線 マンション前交差点	古く老朽化した橋で、川の流れもあり転落 すると危険である。また、交差点内は交通 量も多く、信号機もないため危険である。	河川整備による橋の架け替え 交差点改良	彦根市	済
⑥	未就学児 移動経路	金亀町 彦根城線 京橋交差点から東高校の区間	城内の道路で石垣の形状にあわせクラ ンクになっており見通しが悪く危険で ある。	歩行場所の指導	園	済
⑦	未就学児 移動経路	本町二丁目ほか 夢京橋線 公衆トイレ前交差点横断歩道	信号のない横断歩道で交通量も多くま た、速度を出して通過する車両も多く 危険である。	横断歩道のグリーン化 他園と横断歩道利用箇所を調整	彦根市 園	済
⑧	未就学児 移動経路	中央町 中央銀座線 中央町6-7付近横断歩道	信号のない横断歩道で交通量も多くま た、速度を出して通過する車両も多く 危険である。	横断歩道のグリーン化 安全横断歩行指導	彦根市 園	済
⑨	未就学児 移動経路	本町二丁目 城町本町線 公衆トイレ横側溝	交差点の角に蓋のない側溝があり転落 する危険がある。	溝蓋の設置	彦根市	済
⑩	未就学児 移動経路	本町二丁目ほか 大津能登川長浜線 本町二丁目交差点	歩行者用信号がなく危険である。	歩行者用信号の設置困難 横断ルートの変更	園	済

令和2年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（西中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所