

資料（２） 平成２７年度彦根市内通学路の要対策箇所一覧

【城東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	滋賀中央信用金庫と進学プラザの間	抜け道利用者多し。 掲示看板を要望	外側線の設置による路肩確保 グリーン化	彦根市	済
②	立花町 ローソ駐車場前歩道	ローソ駐車場からの出入り車多し	NTT／ローソへの協力依頼 児童への安全指導 文字入りポストコーンの設置	小学校 滋賀県	済 済
③	京町３丁目アカデミー横 路地	細い路地 車両出入り多し。 注意喚起を要望	路面標示 児童への安全指導	滋賀県 小学校	済 済

【城西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	本町３丁目交差点 (運動場西角)	点滅信号のため危険。 歩行者用信号を希望。	信号機のLED化 児童への安全指導 停止位置にシール	警察 小学校	済 済
②	エリート団地内道路	白線が消えている。ゾーン30の設定	団地内ゾーン30の設定 外側線の引き直し	警察 彦根市	済 済
③	小学校運動場西門出入り口付近	登下校時、児童の飛び出しが危険 Tマーク表示	交差点マーク引き直し	彦根市	済
④	城町～長曾根町 昭和新道 歩道	児童数多し。 歩道に防護柵を要望	防護柵設置検討 現状、実施困難	滋賀県	済
⑤	本町２丁目交差点	横断歩道が長く、児童の横断が危険	カラー舗装化 歩行者信号機は不可。	滋賀県 警察	済 済
⑥	森たばこ店 横断歩道	信号の見落とし車両が多い	信号機のLED化	警察	済

【城南小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小泉町 くすのき通り 地下道	自転車と歩道が未分離 自転車との接触が危険	注意看板設置 児童へ安全指導	彦根市 小学校	済 済
②	福満公園 JR側入り口付近	通学路の幅狭し。側溝に落ちる。	転落防止柵を設置	彦根市	済
③	野瀬町 森の子保育園 三叉路	車の停止線なし。ラインなし。	外側線の引き直し	彦根市	済
④	戸賀町 DELIGHT 戸賀川橋	子供が橋を渡るスペースがない	歩行者用橋の設置検討	彦根市	済
⑤	小泉町 JR高架下 地下道	自転車が猛スピード。事故多し	通行帯分離、注意看板の設置 児童への安全指導	彦根市 小学校	済 済
⑥	竹ヶ鼻交差点	児童の飛び出し事故発生現場	交差点マーク 児童への安全指導	彦根市 小学校	済 済
⑦	消防署前 県道	点滅信号のため、信号見落とし車両多し	信号機のLED化を検討 路面標示	警察 滋賀県	済 済

【平田小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	平田幼稚園北側～平田川まで	住宅街 通り抜け車両多し	道路北側路側帯のグリーン化（平田川まで）	彦根市	済
②	平田川沿い道路	雨天時冠水する	河川改修を検討	滋賀県	H28以降
			防護柵の設置	彦根市	済
③	和田町 押しボタン式信号	ボタンを押してから、青の時間が短い。危険	7月3日より、青を8秒に延長	警察	済
④	清栄ビル～月の沢マンション 道路	南北交通量多し。抜け道。複雑な交差。	各交差点に、交差点マークを設置	彦根市	済
⑤	上田そろばん塾横交差点	交通量が多い。交差点を見落とす。側溝危険	横断歩道のグリーン化 路面標示（文字） 側溝に柵を設置	彦根市	済

【城北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	湖岸道路 四つ川横断歩道	交通量が多い。カーブが危険 信号の設置希望	南向き車線、路面標示（人形）	滋賀県	済
②	松原大野大黒横断歩道	抜け道利用多し。ハイスピード。危険。	路面標示「横断者注意」	彦根市	済
③	市道松原町大黒前鴨ノ巣線	道幅が狭いが通行車両が多い。小学校前の通学路であり児童の通行が多いが歩道幅が狭く、車道へのはみ出しが多々見られ、車との接触が危惧されている	現道拡幅による道路整備（歩道整備）	彦根市	済

【佐和山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	安清町 学校南門付近 路地	路地を渡って市道に合流する際、危険	路側帯のグリーン化	彦根市	済
			児童への安全指導 合流部に一時停止シール	小学校	済
②	安清町 彦根総合高校玄関 踏切交差	児童の登校列と踏切を渡る車両との交差	踏切東側 路面標示	彦根市	済
③	岡町 八波印刷横路地	路地からの合流が危険。	路側帯・横断歩道のグリーン化	彦根市	済
④	里根 東山会館前交差点	団地内道路のため、横断歩道がない。	団地内のため横断歩道不可。 安全指導・通学路の変更の検討	小学校	済
⑤	地藏・原・西沼波 団地内道路	住宅地内道路・交差点、横断歩道がない。	横断歩道不可。一時停止規制のない交差点に、路面標示の設置	彦根市	済
			児童への安全指導	佐和山小学校	済

【旭森小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	旭森乳児保育園 早川に架かる橋	橋の幅が狭いため危険。車両と歩行者。	県河川管理者と相談のうえ歩行者専用橋の設置	彦根市	済
②	正法寺町 8 1 9 番地 三叉路	水路が大きく開いているため、水路に落ちる	地元自治会と協議し、転落防止策柵設置	彦根市	済
③	大堀 西浦団地内道路	団地内だが、抜け道に利用する車多し。	児童への安全指導	小学校	済
④	大堀 西浦団地南出口 中山道Ｔ字路	横断歩道の待避所が小さくて危険。ポール。	横断歩道のグリーン化	滋賀県	済
			ポストコーン設置	彦根市	済

【城陽小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	須越北 バス停付近	外側線 路面標示が消えている。	◇マーク設置	警察	済
			外側線の引き直し	彦根市	済
②	蔵の町団地内道路	速度制限道路標識が老朽化。危険。	新しい標識の設置	警察	済
③	日夏町 島 交差点	横断歩道のラインが消えている。	横断歩道の引き直し	警察	済
④	開出今町バス停～蔵の町バス停	登下校時 道路北側の路肩を通行。危険。	蔵の町口まで路側帯のグリーン化。開出今町と蔵の町団地との要望内容の調整。	滋賀県	済
				小学校	済

【若葉小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	若葉小玄関西側 2 本目交差点	多くの児童が交差点を通行。車両多し。	団地内のため横断歩道設置不可。	警察	
			路面標示「交差点注意」設置 ドットライン設置	彦根市	
			児童への安全指導	小学校	
②	八丁目南北通り点滅～1 本東交差点	北側から南へ急勾配 児童の列に突入。	団地内のため横断歩道設置不可。	警察	
			路面標示	彦根市	
			児童への安全指導	小学校	
③	日夏町 ロース 団地内南北道路	児童は、道路両側を通行 横断歩道無し。	外側線の引き直しにより、路肩の確保。	彦根市	済

【金城小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	グランデ久工場～市立病院交差点	車両通行多し。車と児童の接触の可能性	外側線（両側）路側帯確保	彦根市	済
②	学校南門 給食用車両の出入り口	学校敷地から道路へ坂になっている。	通学路を変更	小学校	済
③	学校正門前 公園横道路	児童がどの地点で渡ってよいか、不明	路面標示（横断者用二重線）	彦根市	済
			児童への安全指導	小学校	済
④	高橋整形外科付近道路	交通量多し。時間規制があるが、見通しが悪い。下校時危険	高橋整形外科側（東側）路側帯のグリーン化	彦根市	済
⑤	高橋整形外科付近Ｔ字路	交通量多し。登下校時見通し悪い。	停止指導線、交差点コンパクト化	彦根市	済

【鳥居本小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	学校前道路 南側路肩（小学校～名神高速道路）	歩道もガードレールもない部分がある	歩道の設置	彦根市	済
②	国道8号信号～近江鉄道踏切	大型トラック通行 歩道無し。	路側帯のグリーン化・外側線ポストコーン設置	彦根市	済
③	小野町までの中山道	交通量多し。道幅狭い。歩道部分の確保	下水道工事終了後、路側帯のグリーン化検討、設置せず	彦根市	済
			児童への安全指導	小学校	済
④	居川電気店～小野町	ガードレールなし。転落の危険性あり。	路側帯を広く確保するよう外側線の引き直し	彦根市	済
⑤	福山通運～山田神社	新幹線ガード下、車道と歩道の区別なし。	水路に蓋、外側線の引き直し、路肩舗装	彦根市	済

【河瀬小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	国道犬方交差点～犬方公民館	朝夕交通量多し。外側線なし。歩道確保	下水道工事終了後、外側線の設置	彦根市	済
②	野口 野口電気前 側溝	側溝に蓋。歩道スペースの確保。	暗渠化検討。電柱移設依頼	彦根市	H29以降
③	南川瀬 シャイニング川瀬団地内	外側線が消えている。大阪ガスが工事中である。	占用工事完了後、本復旧時に外側線引き直し、北側路肩拡張	彦根市	済
			児童への安全指導	小学校	済
④	法士～出町	中山道通行量多し。歩道部分がない。	法士：法士交差点改良 出町：出町交差点改良	滋賀県	済
			法士：東側路側帯グリーン化 出町：西側路側帯グリーン化	彦根市	済
⑤	広野町～堀町 おさつ街道	両側の歩道、急傾斜のため危険。電柱。	電柱移設 バリアフリー化検討	彦根市 彦根市	済 H29以降

【亀山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	賀田山町ファミリーマート前歩道	車両の出入りが多い。	歩道出入り部分に路面標示	滋賀県	済
②	大山橋～百石橋 宇曾川東側道路	朝夕、抜け道利用車両多し。減速対策	路面標示（歩行者あり）等	彦根市	済
③	県道神郷彦根線	県道横断時、危険である。スピード高い	横断歩道のグリーン化	滋賀県	済

【高宮小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中山道宿場町 無賃橋～郵便局前交差点	工事終了後、道路がガタガタ。外側線なし。	外側線引き直し 路側帯のグリーン化	彦根市	済
②	高宮停車場線～大北交差点	外側線なし。児童の歩道確保が難しい。	外側線・路側帯のグリーン化 側溝部に柵	彦根市	済
③	無賃橋北詰め	横断歩道待避所確保ができない。	ポストコーンで待避所確保	滋賀県	済
④	高宮東出交差点	横断歩道確保ができていない。	横断歩道の新設	彦根市	済
			交差点部安全対策	警察	済
⑤	前浦 都市計画道路	横断歩道が無いため、危険な横断。	児童への安全指導	小学校	済
			交差点マーク設置	彦根市	済
⑥	中山道近江鉄道踏切～大堀	中山道に横断歩道がないため、無理な横断	該当箇所北側の横断歩道のグリーン化	滋賀県	済

【稲枝東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	服部 集落入り口部分	抜け道利用多し。事故多し。横断歩道見にくい	交差点部舗装の修正 横断歩道のグリーン化	彦根市	済
②	南稲部団地内道路	水路にかかる橋、幅狭し。歩行者専用橋	県河川管理者と相談の上、歩行者専用橋の設置	彦根市	済
③	稲里集落 入り口部分交差点	東西方向に高スピード車。児童の見落とし	横断歩道のグリーン化 交差点のコンパクト化 外側線の引き直し	彦根市	済
④	彦富町内道路	タカタ社員の車両多し。カーブ。変則交差点	下水道工事終了後 横断歩道のグリーン化・路側帯のグリーン化	彦根市	済
⑤	金田 地先 都市計画道路	朝夕、駅方向へ向かう車両多し。危険	横断歩道のグリーン化 減速マーク設置	彦根市	済
⑥	野良田町 地先 通学路	路肩の崩れ、川への転落の危険性	転落防止柵の設置	彦根市	済

【稲枝西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	湖岸道路 美浜団地 地先	湖周道路のため、猛スピード。	電光掲示板での注意喚起不可	警察	済
			児童への安全指導	小学校	
②	上稲葉 県道交差点	信号はあるが、県道横断が危険である。	横断歩道手前部分のカラー化	滋賀県	済
			児童への安全指導	小学校	済
③	本庄町 本庄図書館前交差点	変則交差点。抜け道利用車両多し。	路面標示	彦根市	済
			児童への安全指導	小学校	済
④	本庄町 防火水路 側溝	児童の転落多し。道幅狭い。	転落防止柵の設置	彦根市	H31以降
			児童指導 自治会への協力要請	小学校	済
⑤	南三ツ谷町 地先	御旅所 T字交差点 横断危険	現看板撤去検討、現状不可 路面標示（湖岸道路左折）	彦根市	済
⑥	南三ツ谷町 町内五叉路交差点	優先道路不明確 児童の通行危険。	路面標示	彦根市	済
			優先道路の確認	警察	済

⑦	新海町 公民館前交差点	猛スピード車。カーブ。横断危険	安全対策実施済み 児童への安全指導	小学校	済
⑧	学校北側道路	外側線 路面標示が消えている。	学校北側道路 外側線の引き直し	彦根市	済

【稲枝北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	出路～上岡部 道路	道幅が狭く、交通量多し。歩道確保の必要性。	道路北側 路側帯のグリーン化 舗装補修	彦根市	済
②	湖周道路薩摩交差点～薩摩町内	交差点～薩摩町内 歩道が不明確	北側 路側帯のグリーン化 外側線の設置	彦根市	済
③	稲枝北小学校前～石寺	道幅が狭く、歩道スペース確保が難しい。	琵琶湖側（西側） 路側帯のグリーン化 外側線の設置	彦根市	済
④	上石寺～下石寺道路	下石寺方面 カーブ部分が危険である。延長希望。	外側線の引き直しにより、路肩の確保。 路側帯グリーン化は年次計画	彦根市	済
			地下道入り口付近安全地帯に反射板の設置	滋賀県	済