

【城東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	京町１丁目 松田電気と滋賀銀行寮の間の道と、県道の歩道	道幅が狭く、交通量も多く危険 横断歩道を目立つようにカラー化	横断歩道設置 路側帯のグリーン化	警察 彦根市	済
②	河原３丁目 花しょうぶ通り	道幅が狭く、交通量も多く危険	横断歩道引き直し 町と検討してグリーン化検討	警察 彦根市	済 H30 以降
③	橋向町 岡田病院横道路・歩道	道幅狭い 通行車多い 注意喚起表示・飛び出し坊や設置	歩道の延長、または、人型を道路に貼る。	滋賀県	済
④	橋向町 橋向から東沼波線	道幅狭い 通行車多い 注意喚起表示	横断歩道のぬり直し	警察	済

【城西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	栄町２丁目 歩道	防護柵が必要	防護柵設置検討 現状、実施困難	滋賀県	済
②	栄町１丁目 昭和新道へ曲がり角	道幅が狭く、曲がり角で見にくい カーブミラー設置	優先ラインをドットで示す 交差点マーク設置検討、設置できず。	彦根市	済
③	栄町２丁目 昭和新道へ出る角	内側に巻き込む車が多い ポールの設置	ポール設置	彦根市 小学校	済
④	本町２丁目信号	信号が見にくい。 歩行者信号がない。	歩行者信号の設置を検討 現状、実施困難	警察	済
⑤	栄町２丁目 京橋信号	２段階で渡りきれない。 スクランブル横断化	スクランブル交差点化を検討 ２段階横断を指導	警察 小学校	済

【城南小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小泉町 くすのき通りの地下道	自転車と歩道が分離されていないため接触事故多い。歩車分離	パトロールを定期的実施 滋賀県と検討	彦根市	済
②	西今町 西今交差点	横断歩道マークが薄い。	横断歩道引き直し 「横断注意」文字修正	警察 滋賀県	済
③	西今町 竹ヶ鼻～西今交差点北側歩道溝	溝が深く落ちる危険性がある。	柵等安全策を講じる。出っ張った溝付近にポール設置	彦根市	済
④	西今町 十王の水から犬上川までの道路	道幅が狭く、交通量も多く危険	外側線を内に入れ、歩道を確保する。	滋賀県 警察	済
⑤	戸賀町 デライト彦根店付近の橋	交通量が多く、歩道がない。	新しい橋を設置し、歩道を確保	彦根市	済

【平田小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	平田町 中島商事横交差点	交通量が多く、車両がスピードを出しすぎ 横断歩道をカラー化	横断歩道引き直し 横断歩道のグリーン化	警察 彦根市	済
②	平田町 ASA 彦根中央 販売所横交差点	交通量が多く、車両がスピードを出しすぎ 横断歩道をカラー化	横断歩道引き直し 横断歩道のグリーン化	警察 彦根市	済
③	長曾根南町 交差点	交通量が多く、車両がスピードを出しすぎ 横断歩道をカラー化	横断歩道のグリーン化	彦根市	済
④	平田町 小学校裏門側道路	道幅が狭く、危険	通学路変更	小学校	済
⑤	平田町 ヘルロード 大沢押しボタン信号	点滅信号のため、赤になっても気づかない車両がある。	横断歩道の引き直し 学校での安全指導	警察 小学校	済

【城北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	松原町 四つ川	車の往来がはげしく、湖岸道路横断が危険である。	例年安全対策実施。横断旗を利用して横断するよう指導。	小学校	済
②	松原町 レインボータウン県道	大洞からレインボータウン側に渡る横断歩道がない。	地元で十分に話し合いの上再度協議	小学校	済
③	古沢町 佐和山東中村酒店交 差点	横断歩道がない。設置	外側線を引く。 「ゾーン30」を表示	彦根市 警察	済 済
④	古沢町 中村工業角の橋	橋の歩道が狭くなっており、車が通る際危険である。	ガードレールを下げる。または、注意喚起表示。	彦根市	済

【佐和山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	外町 外町南信号	信号待ちの歩行者のたまり場が狭いため、非常に危険。	学校にて安全指導。(後、原松原線のバイパス整備により古沢町地下道利用予定)	小学校	済
②	外町 芹川モンスターズ 辻栄光堂の三叉路	横断歩道がないため、危険。	川の上に待機場所を検討 待機場所ができれば、横断歩道設置検討	彦根市 警察	済
③	芹川町 芹川駅から 総合高校へ向かう JR 線路下道路	道幅が狭く、登下校する児童の傍らを車が通過する。	川への防護柵設置 注意喚起を促す路面標示	彦根市	済
④	外町 丸三マンション の三叉路	南北方向に横断歩道がない。	横断歩道設置を計画に入れる。	彦根市 警察	済
⑤	芹川町 東中西側の道路	路側線はあるが、朝夕の通行者量が多く危険である。	東中側の路側帯をグリーン化	彦根市	済
⑥	芹川町 彦根平田線 と西沼波線の交差点	交通量が多く、横断するのに危険	信号機の設置	警察	済

【旭森小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	野田山町～正法寺町 グリーン団地から正法寺新幹線高架まで	橋の幅が狭く歩道がない。グリーンゾーン・コーンポスト設置	新幹線高架付近横断歩道のグリーン化 東側へ路側帯のグリーン化 グリーン団地付近横断歩道設置	彦根市 警察	済
②	地藏町 旧西村電気前	横断歩道はあるが見通しが悪く、待機場所がない。横断歩道移設	地元自治会と協議し、川の上に待機場所確保できれば、水路への防護柵および横断歩道移設	小学校 彦根市警察	済

【城陽小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	甘呂町 県道2号線T字路	歩道・信号がないため、横断するときに危険。グリーンベルト・横断歩道設置	H29年度末、バイパス開通後、横断歩道設置検討	滋賀県警察	済
②	日夏町 旧日夏会館前～日夏保育園前	歩道が整備されていない。グリーン化 保育園駐車場入り口はオレンジ化	日夏保育園側を外側線・グリーン化 旧日夏会館前～中沢までグリーン化	彦根市	済
③	甘呂町 花田保育園前	道路が曲線で見通しが悪く横断し難い。横断歩道の設置・川を暗渠化	川の反対側にグリーン化	彦根市	済
④	開出今町バス停付近 県道197号線	横断歩道の予告表示が薄く見づらい。予告表示引き直し	ダイヤモンド補修	警察	済
⑤	須越・三津屋町 須越北バス停～三津屋バス停	外側線が薄く見づらい。外側線引き直し	路側線引き直し (H29以降随時)	彦根市	済

【若葉小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	日夏町 小学校西南側2本目の交差点～南道路	通学路にグリーンベルトがない。グリーン化	路側帯のグリーン化を検討、現状設置困難	彦根市	済
②	日夏町 小学校西北1本目の交差点～歩道	通学路にグリーンベルトがない。グリーン化	安全指導	小学校	済
③	蓮台寺町 荒神山通から蓮台寺交差点東	横断が危険。横断歩道の設置。	安全指導	小学校	済
④	日夏町 鳳鳴春から北へ南ローズまで	横断が危険。横断歩道の設置。	安全指導	小学校	済
⑤	日夏町 八丁目南北通り点滅信号から西側交差点	「止まれ」標識の劣化再塗装か交換	停止線引き直し	警察	済

【金城小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	大藪町 金城幼稚園から住宅地への横断	子どもの横断に、車が気づくのが遅れる。	橋のガードレールを撤去し、防護柵を設置 木を伐採	彦根市	済
②	大藪町 中地区公民館前の横断	子どもの横断に、車が気づくのが遅れる。	横断について指導	小学校	済
③	大藪町 学校から大同川沿いの道	グリーンベルトはあるが、道幅が狭く、車に接触しそうになる。	グリーン帯を歩く、雨の日は一列で歩くことを指導	小学校	済
④	大藪町 金城団地内の交差点	交差点が多く、車から子どもを発見しにくい。	交差点マークの引き直し	彦根市	済

【鳥居本小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	鳥居本町 学校前道路 南側歩道（小学校～名神高速道路）	南側一部歩道もガードレールもない。歩道・ガードレール設置	歩道の設置	彦根市	済
②	鳥居本町 高速高架下高根方面	横断歩道がない。横断歩道の設置	通学路の変更 横断歩道新設 公民館横道路整備	小学校 警察 彦根市	済
③	鳥居本町 高根団地内	横断歩道がない。横断歩道の設置	交差点を絞る。 路側帯のグリーン化	彦根市	済
④	鳥居本町・小野町 小野町までの中山道	通学路にグリーンベルト化	工事終了後、外側線を引く。 路側帯のグリーン化はその時検討、設置せず	彦根市	済
⑤	鳥居本町・小野町 居川電気付近～小野町までの中山道	通学路から水田に落ちる可能性あり。ガードレール設置	工事終了後、外側線を広げ、歩道を確保。	彦根市	済

【河瀬小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	春日町 金剛寺交差点～犬方町	歩道脇の溝に蓋が必要 交差点までガードレール延長 歩道が狭い。電柱の移設	交差点までガードレール延長。防護柵設置（随時延長）	彦根市	済
②	西葛籠町 三叉路（中山道～極楽寺町（国道））	みとおしが悪いので信号機設置。 歩道がない。拡幅・歩道設置 グリーン化。	外側線を内に広げる。グリーン化	彦根市	済
③	森堂 JR 高架下を西へくぐり抜けた所	道幅が狭く、曲線道路で見通しが悪い。道路の拡張	水路肩上げ 水路反対側にグリーン化 減速表示 両側外側線・高架下カラー化	彦根市	済
④	葛籠町 垣籠～法士までの中山道	道幅が狭く、多くの車が行き交う。 歩道の設置 グリーン化	路側帯のグリーン化 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
⑤	南川瀬町 近江屋～杉本商事間の国道交差点	信号のない交差点で、国道を横断する。信号機の設置	信号機のある交差点を横断するよう指導	小学校	済

【亀山小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	楡町 県道 206 号線 点滅信号～楡町信号 にかけての道路周辺	点滅信号に気づかず通過する車がある。また、抜け道 注意喚起の表示板設置	注意喚起の路面標示 左折規制について、自治会と協議、現状規制困難 路側帯のグリーン化	滋賀県 警察 彦根市	済
②	賀田山町 県道 205 号 線茂賀交差点信号	待機場所が狭く、安全対策は進んでいるが、さらなる工夫	安全指導 今後県・警察で更なる安全への工夫	小学校	済
③	賀田山町 昭和電工 西側通用門付近	大型車が入りし内輪差で危険 街灯がなく見通しが悪い。樹木の伐採 街灯設置	横断歩道ぬり直し 横断歩道のグリーン化	警察 彦根市	済
④	賀田山町 大山橋～ 百石橋までの道路	東側は、カーブと樹木で見通し悪く、抜け道として危険である。	外側線引き直し 路側帯のグリーン化検討、設置せず	彦根市	済

【高宮小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	高宮町 中山道近江 鉄道踏切～大堀	横断歩道がなく、無理な横断をしている。横断歩道を設置	児童への安全指導	小学校	済
②	高宮町 前浦 都市計画道路	横断歩道がなく、無理な横断 信号機・横断歩道設置	横断歩道新設	警察	済
③	高宮町 高宮停車場 線～大北交差点	歩行確保が困難。外側線・路面帯のカラー化	外側線を引く。グリーン化	彦根市	済
④	高宮町 高宮停車場 線～大北交差点	側溝に転落の危険 ポストコーン 設置	転落防止柵を設置	彦根市	済
⑤	高宮町 高宮東出交 差点	横断歩道がなく、無理な横断 東西への横断歩道の設置	(今後、警察・市で検討) 安全指導	彦根市 小学校	済
⑥	高宮町 高宮南交差点	横断歩道がなく無理な横断 交差点の改良が必要	交差点改良を実施	国 滋賀県	済

【稲枝東小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	肥田町 県道稲枝沢線肥田交差点	見通しが悪く、道路幅も狭い。交通量も多く、歩行者にとって危険	外側線を引き直して、たまり場を確保 グリーン化	滋賀県	済
②	野良田町 市道野良田町平塚マイジ線	路肩が崩れ、道路にひびが入っている。ガードレールが傾いており、危険である。	柵の改修 ひび割れ修繕	彦根市	済
③	稲枝町 地先	交通量が多い道路で、信号もなく横断が危険	立体交差	滋賀県	済

【稲枝西小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	本庄町 変形交差点	葉枝見橋から抜け道として車が通り、危険である。	外側線を両方引く	彦根市	済
②	南三ツ谷町 公園付近Y字路	「湖岸左折」標識はあるが、町内へ迷い込み、減速をせず通過する車がある。	路面標示 湖周道路へ導くためのドットラインを検討、現状設置困難	彦根市	済
③	新海町 湖岸道路御浜団地への横断歩道	湖岸道路のため、スピードを出している車が多い。	横断旗を両待機場所に設置 旗を入れるケース作成	警察 小学校	済
④	上稲葉町 県道交差点	信号はあるが、危険である。	横断歩道手前部分の溝に蓋を設置	彦根市	済

【稲枝北小学校】

No.	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	柳川・薩摩 旧湖岸道路 両町の境	歩道が分かりにくい グリーン化	外側線を内にいれ、歩道を確保	彦根市	済
②	出路町 稲枝中学校前横断歩道	道路が広く交通量が多い。横断歩道をカラー化	安全指導	小学校	済
③	本庄町 稲枝中学校とみずほ文化センターへの横断	歩道が切れているため、運転手に分かりにくい。横断歩道設置	路面標示（ドットライン）	彦根市	済