

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	京町2丁目 彦根停車場線 京町信号交差点	歩道での自転車等の通行も多く混雑している。また、車道の通行量も多い。	学校での安全指導	小学校	済
②	小学校 通学路	旭町 彦根停車場線 旭町西信号交差点	青信号の時間が短く、児童が渡りきれない。	学校での安全指導 パトロールの強化	小学校 警察	済
③	小学校 通学路	銀座町 長曾根銀座線 銀座町信号交差点	登下校車の通行量が多く危険であるが、横断歩道の色が薄くて見えにくい。	横断歩道の塗り直し	警察	済
④	小学校 通学路	安清町 彦根駅平田線 学校側信号交差点	学校前の道路が整備され交通量が増えたが、ガードレールがないため危険。	交差点付近に歩車道境界ブロックの設置	彦根市	済
⑤	小学校 通学路	西沼波町 安清西沼波線 西沼波町信号交差点	8号線と交差する複雑な交差点で、歩道を守るものがない。	ガードパイプの設置	彦根市	済
⑥	小学校 通学路	芹川町 ひこね芹川駅側近江鉄道盛土	線路沿いにフェンスがなく、子どもが上ってしまう可能性がある。	学校での安全指導 近江鉄道に対策を依頼	小学校 小学校	済
⑦	小学校 通学路	大堀町 中山道 大堀町信号交差点	車の停止位置が曖昧になり危険	外側線の引き直しを検討 現状、実施困難 横断歩道・停止線の引き直し 学校での安全指導	滋賀県 警察 小学校	済
⑧	小学校 通学路	西沼波町 西沼波橋旭橋線通学路	歩道が狭いため、車との距離が近い	路側帯のグリーン化	彦根市	済
⑨	小学校 通学路	野田山町 野田山町山崎3号線 山崎集合場所付近T字路	交差点の見通しが悪く、過去に事故があった。	ストップマークの設置 樹木の伐採	彦根市	済
⑩	小学校 通学路	東沼波町 西沼波大堀線 東沼波横断歩道橋～秋葉神社通学路	車が抜け道として使用しスピードを出す為危険。	通学路の変更を検討 階段の改良・手摺の設置・飛び出し防止柵の設置	小学校 彦根市	R1以降

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑪	未就学児 移動経路	野田山町 正法寺町入之表山之谷線 園前道路	路肩が狭く、道路もカーブしており危険である。ガードレールがあるが、設置位置がおかしい。	外側線の引き直し 路面標示（減速マーク・カーブ注意） 現状の道路幅員でガードレールを移設することは困難。歩行時は注意すること。	彦根市 園	済
⑫	未就学児 移動経路	野田山町 西沼波野田山線 園前から大徳工務店前	園前道路に横断歩道がなく危険である。また、スピードを出して通行する車両が多く危険である。	路面標示・外側線の引き直し	彦根市	済

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（東中学校ブロック）

