

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（鳥居本中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	鳥居本町 学校前道路（小学校～名神高速 道路）	大型ダンプ等の往来が絶えない道路で あり、ガードレールが切れているた め、通学児童が大変危険である。	歩道の設置	彦根市	済
②	小学校 通学路	鳥居本町 中山道 J A 横の T 字路	細い道から中山道へ出てくる子ども おり、自転車も多い。中山道を走行す る車から児童が見えにくい。	交差点マークの設置 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
③	小学校 通学路	下矢倉町 中山道から国道 8 号線に入る交 差点	摺針峠から降りてくる車が 8 号線に出 るとき、歩道を歩いてくる子どもと接 触する危険がある。	停止線の引き直し	警察	済

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（鳥居本中学校ブロック）

