

追加点検分

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	平田町 長曾根南町・平田線 グラウンド沿い通学路	スピードを出して走行する車両が多く、危険である。	電柱移設を検討 グリーンベルトの設置	彦根市	R4 以降
②	小学校 通学路	長曾根南町 コモンシティ彦根1号線 みどり団地第5公園前	車両の進入を防ぐためのポールが壊れている。	反射板付きポールの交換	彦根市	済
③	小学校 通学路	大藪町 大藪金田線 オオヤブハイツ前横断歩道	新道（大藪金田線）が開通したことにより交通量が増えた道路を、横断している。	通学路の変更 横断歩道のグリーン化	小学校 彦根市	済
④	小学校 通学路	大藪町 大藪金田線 古谷ハイツ前横断歩道		横断歩道のグリーン化	彦根市	
⑤	小学校 通学路	大藪町 大藪金田線 コーボナカムラ前横断歩道		横断歩道のグリーン化	彦根市	
⑥	小学校 通学路	大藪町 大藪東大藪団地線 学校南東側丁字路交差点付近および 西門付近	道路の幅員が狭い上、交通量が多い。	学校での安全指導 路面標示の設置を検討	小学校 彦根市	済 R4以降