

令和４年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	芹川町 東中学校前歩道	車道が狭いため、自転車通学生は自転車に乗らず歩道を自転車を押して歩いている。登下校時には、すれ違うことが難しい程混雑する。	学校での安全指導	学校	済
②	中学校 通学路	芹川町 近江鉄道ひこね芹川駅 高架下	通りの道幅が狭く、小学生と中学生の通行方向が逆になるため、子ども同士がすれ違う際に危険が生じる。	アンダーパス化を計画中	彦根市	R5以降
③	小学校 通学路	岡町９８－１番地付近	大通りで交通量が多い。スピードを出している車両が多く、横断する際に危険。	横断歩道のグリーン化 路面標示の設置	彦根市	済
④	小学校 通学路	岡町１２２番地付近	路地から大通りを横断する。大通りを通行する車両から子供が見えにくい。	横断歩道のグリーン引き直し 路面標示の設置 飛び出し坊やの移動	彦根市 小学校	済
⑤	小学校 通学路	西沼波町 国道八号線マツダ前５叉路の信号付近の地下道出入口・横断歩道	信号の青時間が短く、子どもたちが渡り切れない。また、地下道を出たあたりは、子どもたちが密集し危険である。	防護柵設置 学校での安全指導	国 小学校	済
⑥	小学校 通学路	正法寺町 西沼波野田山線 横断歩道	下校時には、東から来る自動車が児童の横断に気付きにくい。	横断歩道のグリーン化 路面標示の設置	彦根市	済

令和4年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（東中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要 対 策 箇 所