

令和４年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（南中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	宇尾町 県道１９７号八坂高宮線 今橋北横断歩道	利用する生徒が多く、多くの生徒が横断待ちをする。急いでいる車や、スピードを出して止まらない車もあり、危険である。	待機場所に防護柵設置	滋賀県	済
②	小学校 通学路	西今町 セブンイレブン南彦根駅北店前のＴ字路	彦根市スポーツ文化交流センターの建築に伴い、大型車両、交通量が増加している。児童の横断が危険が伴う。	待機場所に防護柵設置 センター建設に伴う通学路の変更	彦根市 小学校	済
③	小学校 通学路	西今町 燦ばれす入場口から城南保育園までの車道	車幅が狭く、利用する児童も多い。登下校中、城南保育園の送迎車両が通行することがあり、接触事故の危険性がある。	センター建設に伴う通学路の変更 →横断歩道、歩道の整備	彦根市 警察	済
④	小学校 通学路	西今町 西今団地の交差点点滅信号	交通量が多く、点滅信号なのでスピードを出して車が通行する。	信号機の時間調整	警察	済
⑤	小学校 通学路	開出今町 県道２号線 菅原神社東交差点	信号のない交差点。東西に横断する通学路となっている。交通量が多く、スピードを出す車両が多い。	学校での安全指導	小学校	済
⑥	小学校 通学路	甘呂町 県道２号線荒神山通り交差点	交通量も多く、スピードを出したまま交差点内に進入する車両が多い。	待機場所に防護柵設置	滋賀県	R4以降
⑦	小学校 通学路	日夏町 学校南門前交差点	路面の交差点表示が薄くなっているため、車両が速度を落とさず右左折する可能性がある。	路面標示の引き直し	彦根市	済
⑧	小学校 通学路	賀田山町 県道２０５号線 賀田山町東交差点	信号待ちの児童の列に突っ込むことが懸念される。	待機場所に防護柵設置	滋賀県	R5以降
⑨	小学校 通学路	賀田山町 賀田山町東交差点近く	「自転車・歩行者優先」の看板が古くなり、道路の表示も見えかかっている。	通学路表示の看板設置	彦根市	済
⑩	小学校 通学路	賀田山町 コンビニエンスストア駐車場付近	県道２０５号線を通る車が、スピードを出したまま通学路を横切ってコンビニエンスストアの駐車場に入ろうとすることがある。	文字入り（通学路）ポストコーンの設置	滋賀県	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑪	未就学児 移動経路	西今町３８４番地３付近 県道２０６号神郷彦根線 消防署付近の点滅信号	信号が変わっても停止しない車があり、また信号機の時間も短く、子ども達が渡り切れないことがある。	信号機の時間調整	警察	済
⑫	未就学児 移動経路	西今町４３４番地１から３６８番地６付近 県道２０６号神郷彦根線	歩道が狭く、通行するときに危険な状況である。	緑石の延長	滋賀県	R4以降
⑬	未就学児 移動経路	小泉町６２０番地６付近交差点 県道５２８号彦根環状線	歩道待機場所が緑石だけなので、速度の速い車が通過すると非常に危険な状況であり、柵を設置するといった方法で対策を必要がある。	防護柵の設置	滋賀県	R4以降
⑭	未就学児 移動経路	小泉町１２０－１付近 県道５２８号彦根環状線 横断歩道	押しボタン信号のため、信号を見落とす車がある。 また、交通量も多い状況である。	信号機の時間調整 防護柵の設置	警察 彦根市	済 R5以降