

令和4年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	平田町 彦根環状線(528号) 中央中学校 の横断歩道付近	中央中学校から彦根環状線に出る際、一旦停止しても、 なお左右の見通しが悪く、接触事故が心配。	学校での安全指導	中学校	済
②	中学校 通学路	平田町 県道彦根環状線(528号) 平田町 西交差点から学校へ向かう通学路 (マクドナルド側)	交通量が多く危険である。また、道路脇に水路がある 上、路側帯上に電柱があるため、自動車との接触が心配。	溝の暗渠化	滋賀県	済
③	小学校 通学路	平田町 アパートオランジュ基の前の細い道	道沿いの川(溝)が深く、積雪等があると道幅がより狭 くなり、登下校時に落下の危険がある。	防護柵の設置	彦根市	済
④	小学校 通学路	大藪町 県道彦根環状線野瀬川橋点滅信号付 近	橋を渡って登校してくる子どもが電柱と柵の間を跳んで 横断歩道へ出る。赤信号であっても勢い余って車道へ飛 び出る児童もいる。	防護柵の延長	彦根市	済

令和4年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（中央中学校ブロック）

凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所

