

令和5年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（南中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校通学路	南中学校北門先交差点	通り抜けの道として利用されることもあり、スピードを出して通過する車がある。下校の時間帯には、徒歩や自転車の生徒が多く通るため、通行の妨げにもなりやすい。	交差点マークの設置 停止指導線の設置	彦根市	済
②	小学校通学路	西今町交差点ファミリーマート車両出入口	コンビニに入る自動車が多く、登校している児童との接触の危険性がある。	通学路明示のためのポストコーン設置	滋賀県 彦根市	済 R5
③	小学校通学路	学校児童登校門前のT字路	すべての登校班が学校敷地内に入る入口前であるが、車両の往来が激しく、車両同士や児童との接触の危険性がある。	交差点マークの設置 停止指導線の設置 白線およびグリーン引き直し	彦根市	R5以降
④	小学校通学路	学校児童登校門前から西今町交差点	年数がたち、白線が薄くなっている。児童が通行しているときに、車両が入ってきたり、児童自身が道にはみ出したりする危険性がある。	外側線の引き直し グリーンベルト設置	彦根市	R6以降
⑤	小学校通学路	日夏町レインボー交差点（高山内科循環器科前の通り）	大通りからの通り抜けする車が多く、スピードを落とさずに直進してくるので危険である。	交差点マークの引き直し 停止指導線の設置	彦根市	R5以降
⑥	小学校通学路	八丁目南北通り清崎町信号	児童が信号待ちをするスペースが狭く、自動車がすれすれを通る	転落防止柵の設置による待機場所の確保	彦根市	R6以降
⑦	小学校通学路	千尋町から賀田山町に向かう道	道路と深さ1m程度の側溝の間に仕切りがなく、今年度も児童が転落する事故があった	通学路注意の路面標示 児童への安全指導	彦根市 学校	R5
⑧	小学校通学路	賀田山安食西線の亀山出張所付近（向かい側）	道路と深さ2m程度の側溝の間に仕切りがなく、児童が転落する恐れがある	転落防止柵の設置	滋賀県	R6以降
⑨	小学校通学路	賀田山安食西線の賀田山町信号付近	歩道のそばを大型車が多く通り、風圧で児童が巻き込まれる恐れがある	児童への安全指導	学校	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	未就学児移動経路	須越町1154-5 中橋	橋の欄干の隙間が大きく、子どもが端を歩くと、川へ転落する危険がある	欄干の隙間を小さくする	彦根市	R6以降
②	未就学児移動経路	須越町八坂町南信号	細い道を自転車が多いスピードで走ってくるため危険である	警察官により信号付近の巡回 パトカーの赤色灯をつけて停車し監視ビワイチ 利用者に自転車利用時の注意喚起用のドラを駅前やショッピングセンターなどで配布	警察署 彦根市	継続