

令和6年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（東中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校 通学路	京町3丁目 みやおえん横	歩道脇の溝にふたがなく、足を踏み外し落ちてしまう可能性がある。	デリネーター設置 学校での安全指導	彦根市 学校	済
②	小学校 通学路	錦町 渡辺薬局横	歩道脇の溝にふたがなく、足を踏み外し落ちてしまう可能性がある。	デリネーター設置 学校での安全指導	彦根市 学校	済
③	小学校 通学路	芹橋町 リバーサイド橋本通り T字路	非常に見づらい交差点となっており、脇道の車から歩道にいる児童に気付けない可能性がある。	停止指導線の設置	彦根市	R6以降
④	小学校 通学路	中央町 モルック公園前道路	公園沿の溝にふたがなく、足を踏み外し落ちてしまう可能性がある。	学校での安全指導	学校	済
⑤	小学校 通学路	駅東町10 国道八号線の信号「彦根駅東口」 飲食店「スシロー」の交差点	自動車通行量が多く、横断に危険が伴う可能性が大きい。	待機場所の防護柵設置（3箇所） 路面標示（カラー化）検討	国	R7以降
⑥	小学校 通学路	外町 外町南交差点	国道8号を横断する交差点であるが、待機場所が狭く大型車による巻き込み事故の危険性がある。	待機場所の確保検討	国 彦根市	R7以降
⑦	小学校 通学路	東沼波町 旭森小学校運動場北側～旭橋交差点	運動場西寄りから旭橋交差点までは、柵がない。多くの児童が登下校しており、車道にはみ出す危険性がある。	防護柵の設置	彦根市	R7以降
⑧	小学校 通学路	東沼波町 国道8号線高架下～近江鉄道踏切	道幅が狭く、踏切については、自動車の侵入が禁止されているにもかかわらず、自動車が通行している。	通行規制の予告標識設置	警察	済
⑨	小学校 通学路	東沼波町 旭橋交差点南歩道橋西降口からびわこ薬品付近T字路まで	道幅が狭いにもかかわらず、朝の通勤時間等は抜け道として交通量が多くなる。	数年後30km/h規制になる予定 学校での安全指導 一部通学路の変更検討	警察 学校	R7以降
⑩	小学校 通学路	地蔵町 中山道 大堀橋北から北へ点滅信号までの間	自動車の交通量が多く道路幅が狭いため、児童のすぐそばを自動車が通行している状況で接触の危険がある。	学校での安全指導	学校	済

令和6年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（東中学校ブロック）



凡 例	
—	中学校通学路
—	小学校通学路
—	未就学児移動経路
○	要対策箇所