

令和6年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（稲枝中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校通学路	稲部町 南稲部自治会館前（通学路）	会館前道路は見通しが悪く、児童が車両と接触する危険性が高い。	横断者注意の路面標示設置	彦根市	R6以降
②	小学校通学路	稲枝町 J R線東側アンダーパス上の歩道	完成時には歩車道境界ブロックを設置するとのことであるが、ブロックだけでは自動車が万一侵入してきたときに防ぎきれない恐れがある。	地元と協議を行い、歩道整備予定	滋賀県	済
③	小学校通学路	肥田町～野良田町 肥田町から野良田町（フレンドマート裏）に入る道	側溝の蓋の破損、道路の一部陥没について補修をお願いしたい。街灯がなく夕方以降は危険性が高い。	学校での安全指導	学校	済
④	小学校通学路	南三ツ谷 草の根ひろば前から蓮性寺前	歩道がなく、車の往来も多いため危険。	注意喚起文字の設置	彦根市	済
⑤	小学校通学路	南三ツ谷 南三ツ谷町内	交差点等の一時停止の白線がなかったり、消えかかっていたりしている。	交差点マークの設置	彦根市	R6以降
⑥	小学校通学路	本庄 小学校前道路	学校前の県道はスピードを出して走行する車両があり、児童登下校の際に非常に危険である。	外側線の位置を調整して、車線の狭窄検討	彦根市	R7以降
⑦	小学校通学路	田附 北浦道につながる道路	歩道の設置がないため、自動車運転者に対して、児童通学路であることの注意喚起が必要である。	注意喚起文字の設置	彦根市	R6以降
⑧	小学校通学路	石寺町 下石寺 石寺町公民館（石寺町 1 1 9 7 番地）前の村本橋	欄干（手すり）の高さが低く、児童がのぞき込むと川に転落の危険がある。川面までの高さもある。	欄干の改修（地元と協議の上）	彦根市	R7以降
⑨	小学校通学路	石寺町 下石寺 さざなみ街道石寺町交差点～荒神山通りの市道	グリーンベルト塗布済みの路肩が崩れ、広域にわたって溝ができています。	路肩の補修	彦根市	R6以降
⑩	小学校通学路	上西川町 上西川町 4 0 1 - 1 付近	横断歩道付近は車道がカーブしており、ドライバーからは横断歩道や横断者の認識が難しい。	横断者注意の路面標示設置	彦根市	R6以降
⑪	小学校通学路	上岡部町 上岡部町 6 4 5 番地付近	道路端の溝にかぶせている鉄板やグレーチングが不安定で、児童が上に乗った時に鉄板やグレーチングが外れた場合、溝に足が落ち危険である。	学校での安全指導	学校	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	未就学児移動経路	本庄町 公会堂館前道路	横断歩道が無い道で見通しがよくないため危険。	・路面標示の「学童注意」を「歩行者注意」に変更、設置位置変更 ・外側線の引き直し（車線を狭くし、路肩を広げる）	彦根市	R7以降

令和6年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（稲枝中学校ブロック）

