

## 令和6年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（中央中学校ブロック）

### 【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校通学路	西今町 くすのき通り・つじ泌尿器科の交差点	横断歩道がないため、生徒が遠回りをして通学しなくては いけない。	電柱の移設 横断歩道の移設	彦根市 警察	R7以降
②	中学校通学路	平田町 八丁目南北通り交差点(グリーン永井 さん前)	非常に狭く、退避できる場所もないため、生徒と自動車等 の接触が心配される。	路面標示の設置 外側線の引き直し	彦根市	R6以降
③	小学校通学路	長曾根南町 大藪町 みどり第5公園先の白橋を渡ったと ころ	新道が開通したことによって、新道からの車が増え、ス ピードを出して通過していく。児童が階段を上がって横断 するとき、左側の家の陰となって見通しが悪く危険であ る。	路面標示の設置 階段の改修による待機場所の確保	彦根市	R7以降
④	小学校通学路	大藪町 金城小学校前（体育館近く）	集団登校・下校する際に児童が横断する場所となっている 。数年前に白い印はつけていただいたが、運転手にはそ こが横断歩道という認識が少なく、危険である。	白線引き直し 交差点マーク引き直し 横断部グリーンライン設置	彦根市	R6以降

### 【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑤	未就学児移動経路	戸賀町 かんがる一保育園園舎前	・乳児棟から幼児棟へ移動の際、横断歩道に出るまでの園 舎前の歩道が狭く溝もあり、一列で歩いていても車がすぐ そばを走行する為、非常に危険。 ・園舎前の歩道を歩いている時に交差点より侵入する車 が、左折の場合は内側を曲がってきて、歩行者にぶつかり そうになることがある。前から直進してくる車、右折で園 の方向に走ってくる車も同様に歩道に入り込むことがあ り、非常に危険。	・自転車横断帯の撤去及び外側線の復旧につい ては、R6年度（3月中）に実施予定	警察署	R6以降
⑥	未就学児移動経路	戸賀町 かんがる一保育園園舎横の横断歩道 の待機場所	・信号待ちの歩道はあるが、左折の車が内回りで曲がって くるので、待機している時に危ない。また、交差点の事故 も多く、信号待ちの所に車がぶつかることが多いので非常 に危険。	・横断歩道引き直し（警察）後、外側線の引き 直し、ポールを試験的に設置。一定期間経過 後、接触等の恐れが無い場合、強固なポールへ 変更する。	彦根市	R7以降
⑦	未就学児移動経路	戸賀町 かんがる一保育園園舎向かいの横断 歩道	・横断先の道幅が狭く、溝もあり、歩道が無い為、歩くの が非常に危険。	・ゴミ集積所の移設 ・溝蓋の設置	彦根市	R7以降
⑧	未就学児移動経路	平田町 平田こども園園舎前の駐車場の横断 歩道	・登園時に車両の通行が多く、危険である。	・横断歩道のカラー化、注意喚起文字「横断者 注意」設置 ・標識の移設と横断歩道の高輝度シートは、年 度中に実施	彦根市 警察署	R7 R6以降

# 令和6年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（中央中学校ブロック）

凡 例	
<span style="color: green;">—</span>	中学校通学路
<span style="color: orange;">—</span>	小学校通学路
<span style="color: blue;">—</span>	未就学児移動経路
<span style="color: red;">○</span>	要対策箇所

