

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（鳥居本中学校ブロック）

【 通学路 】

| No. |            | 箇所名・住所                        | 移動経路の状況・危険の内容  | 対策内容                  | 事業主体       | 進捗状況     |
|-----|------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------|----------|
| ①   | 小学校<br>通学路 | 鳥居本町<br>学校前道路（小学校～名神高速<br>道路） | 大型ダンプ等の往来が絶えない道路で<br>あり、ガードレールが切れているた<br>め、通学児童が大変危険である。 | 歩道の設置                 | 彦根市        | R1<br>以降 |
| ②   | 小学校<br>通学路 | 鳥居本町<br>中山道<br>JA横のT字路        | 細い道から中山道へ出てくる子ども<br>もおり、自転車も多い。中山道を走行す<br>る車から児童が見えにくい。  | 交差点マークの設置<br>学校での安全指導 | 彦根市<br>小学校 | 済        |
| ③   | 小学校<br>通学路 | 下矢倉町<br>中山道から国道8号線に入る交<br>差点  | 摺針峠から降りてくる車が8号線に出<br>るとき、歩道を歩いてくる子どもと接<br>触する危険がある。      | 停止線の引き直し              | 警察         | 済        |

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（鳥居本中学校ブロック）

