


# 彦根市芹川町千鳥ヶ丘地区土砂災害ハザードマップ

【避難場所】 佐和山小学校  
安清町11番32号  
電話22-0863, FAX26-9469



## 凡例

- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域

番号 裏面一覧表No.  
指定年月日等の詳細は  
裏面をご覧ください。

0 100 200  
m

【避難場所】 彦根翔西館高等学校  
芹川町580番地  
電話23-1491, FAX26-3615



# 土砂災害警戒区域等 一覽表

| No | 区域番号    | 指定年月日       | 種類  | No | 区域番号       | 指定年月日       | 種類      | No  | 区域番号       | 指定年月日      | 種類      | No  | 区域番号       | 指定年月日      | 種類      |
|----|---------|-------------|-----|----|------------|-------------|---------|-----|------------|------------|---------|-----|------------|------------|---------|
| 1  | 1202007 | 平成17年3月30日  | 土石流 | 49 | 3202049    | 平成28年10月31日 | 土石流     | 97  | I - 5006   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 145 | I - 5803   | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 |
| 2  | 1202064 | 平成17年3月30日  | 土石流 | 50 | 3202050    | 平成28年10月31日 | 土石流     | 98  | I - 5007   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 146 | I - 5802   | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 |
| 3  | 2202031 | 平成17年3月30日  | 土石流 | 51 | 3202051    | 平成28年10月31日 | 土石流     | 99  | II - 5790  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 147 | I - 5838   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 4  | 1202018 | 平成17年3月30日  | 土石流 | 52 | 3202052    | 平成28年10月31日 | 土石流     | 100 | II - 5791  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 148 | I - 5839   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 5  | 1202012 | 平成18年3月30日  | 土石流 | 53 | 3202063    | 平成30年2月7日   | 土石流     | 101 | I - 5707   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 149 | I - 5840   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 6  | 2202026 | 平成18年3月30日  | 土石流 | 54 | 3202097    | 平成30年2月7日   | 土石流     | 102 | I - 5708   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 150 | I - 5841   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 7  | 2202027 | 平成18年3月30日  | 土石流 | 55 | 1202091    | 平成30年3月28日  | 土石流     | 103 | II - 5702  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 151 | I - 5842   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 8  | 1202001 | 平成18年3月30日  | 土石流 | 56 | 1202002    | 平成31年3月26日  | 土石流     | 104 | II - 5792  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 152 | I - 5844   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 9  | 1202013 | 平成18年3月30日  | 土石流 | 57 | 2202098    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 105 | I - 5731   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 153 | I - 5848   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 10 | 2202021 | 平成18年3月30日  | 土石流 | 58 | 1202099    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 106 | I - 5732   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 154 | I - 5849   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 11 | 1202003 | 平成19年3月16日  | 土石流 | 59 | 1202100    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 107 | II - 5711  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 155 | I - 5920   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 12 | 1202015 | 平成19年3月30日  | 土石流 | 60 | 1202101    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 108 | I - 5735   | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 156 | III - 5852 | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 13 | 1202016 | 平成19年8月1日   | 土石流 | 61 | 1202102    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 109 | II - 5793  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 157 | I - 5853   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 14 | 1202009 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 62 | 3202103    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 110 | II - 5708  | 平成20年2月12日 | 急傾斜地の崩壊 | 158 | I - 5855   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 15 | 1202082 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 63 | 1202104    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 111 | I - 5014   | 平成20年2月29日 | 急傾斜地の崩壊 | 159 | I - 5857   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 16 | 1202083 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 64 | 1202105    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 112 | I - 5820   | 平成20年2月29日 | 急傾斜地の崩壊 | 160 | I - 5858   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 17 | 1202084 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 65 | 1202106    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 113 | I - 5016   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 161 | I - 5859   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 18 | 1202085 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 66 | 1202108    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 114 | I - 5017   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 162 | I - 5854   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 19 | 2202086 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 67 | 1202109    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 115 | I - 5019   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 163 | II - 5843  | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 20 | 3202087 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 68 | 1202110    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 116 | I - 5020   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 164 | III - 5856 | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 21 | 3202041 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 69 | 1202111    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 117 | I - 5021   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 165 | I - 5832   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 22 | 1202088 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 70 | 1202112    | 令和2年12月1日   | 土石流     | 118 | I - 5723   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 166 | I - 5833   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 23 | 1202019 | 平成20年2月12日  | 土石流 | 71 | 1202107    | 令和3月7月16日   | 土石流     | 119 | I - 5724   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 167 | I - 5834   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 24 | 1202065 | 平成19年12月25日 | 土石流 | 72 | 3443162    | 平成28年10月31日 | 土石流     | 120 | I - 5725   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 168 | I - 5835   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 25 | 2202028 | 平成19年12月25日 | 土石流 | 73 | I - 5729   | 平成17年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 121 | I - 5726   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 169 | I - 5836   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 26 | 1202006 | 平成20年2月29日  | 土石流 | 74 | I - 5703   | 平成17年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 122 | I - 5822   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 170 | I - 5845   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 27 | 3202037 | 平成20年7月23日  | 土石流 | 75 | I - 5804   | 平成17年6月22日  | 急傾斜地の崩壊 | 123 | I - 5823   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 171 | III - 5846 | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 28 | 2202081 | 平成20年7月23日  | 土石流 | 76 | I - 5805   | 平成17年6月22日  | 急傾斜地の崩壊 | 124 | I - 5824   | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 172 | III - 5847 | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 29 | 3202059 | 平成21年3月13日  | 土石流 | 77 | I - 5806   | 平成17年6月22日  | 急傾斜地の崩壊 | 125 | II - 5707  | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 173 | I - 5850   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 30 | 3202060 | 平成21年3月13日  | 土石流 | 78 | I - 5807   | 平成17年6月22日  | 急傾斜地の崩壊 | 126 | II - 5796  | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 174 | I - 5918   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 31 | 3202061 | 平成21年3月13日  | 土石流 | 79 | II - 5772  | 平成17年6月22日  | 急傾斜地の崩壊 | 127 | III - 5720 | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 175 | I - 5888   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 32 | 3202062 | 平成21年3月13日  | 土石流 | 80 | I - 5009   | 平成18年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 128 | III - 5721 | 平成21年3月13日 | 急傾斜地の崩壊 | 176 | I - 5704   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 33 | 3202034 | 平成22年3月5日   | 土石流 | 81 | I - 5013   | 平成18年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 129 | I - 5718   | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 177 | I - 5733   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 34 | 3202089 | 平成22年3月5日   | 土石流 | 82 | I - 5022   | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 130 | I - 5018   | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 178 | I - 5023   | 令和2年12月1日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 35 | 1202017 | 平成22年2月19日  | 土石流 | 83 | I - 5024   | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 131 | I - 5702   | 平成22年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 179 | III - 5851 | 令和3月7月16日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 36 | 2202024 | 平成22年2月19日  | 土石流 | 84 | I - 5025   | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 132 | I - 5705   | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 180 | I - 6731   | 平成30年3月28日 | 急傾斜地の崩壊 |
| 37 | 2202029 | 平成23年3月25日  | 土石流 | 85 | I - 5026   | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 133 | I - 5706   | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 181 | I - 50001  | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 38 | 2202030 | 平成23年3月25日  | 土石流 | 86 | I - 5734   | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 134 | III - 5701 | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 182 | II - 50001 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 39 | 3202057 | 平成23年3月25日  | 土石流 | 87 | II - 5709  | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 135 | II - 5771  | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 183 | II - 50002 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 40 | 1202010 | 平成23年3月25日  | 土石流 | 88 | II - 5710  | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 136 | I - 5730   | 平成22年2月19日 | 急傾斜地の崩壊 | 184 | II - 50003 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 41 | 1202090 | 平成23年3月25日  | 土石流 | 89 | II - 5769  | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 137 | III - 5702 | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 185 | II - 50004 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 42 | 2202092 | 平成28年2月29日  | 土石流 | 90 | I - 5012   | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 138 | II - 5706  | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 186 | II - 50005 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 43 | 2202093 | 平成28年2月29日  | 土石流 | 91 | III - 5705 | 平成19年3月16日  | 急傾斜地の崩壊 | 139 | II - 5768  | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 187 | II - 50006 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 44 | 2202094 | 平成28年2月29日  | 土石流 | 92 | I - 5709   | 平成19年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 140 | II - 5705  | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 188 | II - 50007 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 45 | 2202095 | 平成28年2月29日  | 土石流 | 93 | I - 5710   | 平成19年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 141 | I - 5701   | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 189 | II - 50008 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 46 | 2202096 | 平成28年2月29日  | 土石流 | 94 | II - 5703  | 平成19年3月30日  | 急傾斜地の崩壊 | 142 | I - 5004   | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 190 | II - 50009 | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 47 | 2202080 | 平成28年2月29日  | 土石流 | 95 | I - 5711   | 平成19年8月1日   | 急傾斜地の崩壊 | 143 | I - 5005   | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 | 191 | I - 5837   | 令和8年3月17日  | 急傾斜地の崩壊 |
| 48 | 3202048 | 平成28年10月31日 | 土石流 | 96 | I - 5727   | 平成19年8月1日   | 急傾斜地の崩壊 | 144 | II - 5701  | 平成31年3月26日 | 急傾斜地の崩壊 |     |            |            |         |

- 黄色の範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区域」です。
- 赤色の範囲（土砂災害特別警戒区域）は、「土砂災害が発生した場合、建物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域」です。
- ・土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨の時には警戒避難が必要となりますので注意してください。
  - ・また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生する可能性がありますので、自分の住んでいる家の周辺の斜面や溪流、避難場所などをよく確認しましょう。