

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（南中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	小学校通学路	西今町 県道神郷彦根線 西今町信号交差点	交通量が多い交差点であるが、通学する児童が多いこともあり、混雑時は、危険である。	ボラードの設置	滋賀県	済
②	小学校通学路	西今町 小泉庄堺線 セブンイレブン前 T 字路	交通量が多く、利用する児童も多い。横断時の事故の可能性が高い。	新市民体育センターの整備に合わせて 対策 学校での安全指導	彦根市 小学校	済
③	小学校通学路	日夏町 荒神山通り 城陽幼稚園前交差点	「学校・幼稚園・保育園等あり」標識、交差点マークがあるものの、当交差点に差し掛かる乗用車等のスピードが落とされることが少ない。	学校での安全指導 安全協会等へのぼり旗の設置依頼	小学校 小学校	済
④	小学校通学路	八坂町 犬上川堤防沿い通学路	グリーンベルト化されているが、自転車等で通学する滋賀県立大生、通勤等の乗用車が、スピードを緩めないまま通行する様子が多く見受けられ、登下校中の児童との接触が心配される。	学校での安全指導 滋賀県立大学生への注意喚起を促す啓発文書を配布	小学校 彦根市	済
⑤	小学校通学路	日夏町 日夏町長久上持寺線 日夏町2591付近通学路	ガードレール等の柵がない川のそばを通る通学路。カーブがかかっているため、乗用車などからがこの付近を歩く児童の姿が見えにくい。	外側線の設置・路側帯のグリーン化	彦根市	済
⑥	小学校通学路	開出今町 県道八坂高宮線	児童が歩行している際にも、スピードを緩めないまま通行する車両がある。路上駐車車両により、児童の通行の妨げになっていることがある。	グリーンベルト化 パトロール強化	滋賀県 警察	済
⑦	小学校通学路	日夏町 日夏ニュータウン信号交差点	点滅信号の切り替わりが不規則で運転手が信号を見落としがちである児童が待機する場所にボール等がない。	学校での安全指導 歩車道境界ブロックの設置	小学校 彦根市	済
⑧	小学校通学路	日夏町 日夏東団地 2 号線 鳳鳴春前交差点	比較的道路幅が広く、車のスピードがはやい。横断歩道等の塗装が薄い。	交差点マークの設置 タイヤマークの設置	彦根市 警察	済
⑨	小学校通学路	日夏町 日夏町南信号交差点	比較的交通量が多いが、児童が待機する場所にボール等がない。	歩車道境界ブロックの設置	滋賀県	済
⑩	小学校通学路	清崎町 八丁目南北通り 郵便局前交差点	交通量が多い。信号間の距離が長い。ためか、児童が横断歩道を渡るうとしても、停車する車両はほとんどない。信号機や道路標示の設置が望まれる。	交差点マークの設置	彦根市	済
⑪	小学校通学路	清崎町 賀田山日夏線 昭和電工側歩道	歩道に段差があり、転倒の危険がある。設置済みのグリーンベルトやポストコーンの破損が散見されるので改修要望。	歩道の改修 ポストコーンの改修	彦根市	済
⑫	小学校通学路	清崎町 昭和電工西側通用門付近	歩道上に大きな水たまりがあるため、それを避けて車道を歩く姿が多く見られる。	道路の修繕	彦根市	済
⑬	小学校通学路	賀田山町 県道賀田山安食線 賀田山町西信号～賀田山町信号	見通しがよいこともあり、山崎山方向にかなりの速度で通過する車があり大変危険である。	パトロールの強化	警察	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑭	未就学児移動経路	八坂町 彦根近江八幡線・八坂町15号線 滋賀県立大学前交差点	溝蓋がなく、転落する危険がある。また、信号待ちの時に、ボール等がなく危険である。信号待ちのとき待機場所が狭い。また信号が短く渡り切れない。	交差点部にブロックを設置 水路に蓋を設置 私有地での待機を所有者に依頼 列を短くし渡る。人数を分けて横断する。	滋賀県 彦根市 園	済

令和元年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（南中学校ブロック）

凡 例

- 中学校通学路
- 小学校通学路
- 未就学児移動経路
- 要対策箇所

凡 例	
	中 学 校 通 学 路
	小 学 校 通 学 路
	未 就 学 児 移 動 経 路
	要 対 策 箇 所