

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所一覧（彦根中学校ブロック）

【 通学路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
①	中学校 通学路	蓮台寺町 県道神郷彦根線 蓮台寺町公民館前の交差点	信号機のない県道交差点を、自転車通学の生徒が横断するため危険である。	学校での安全指導	中学校	済
②	中学校 通学路	極楽寺町 国道8号線 極楽寺町交差点	交通量の多い国道を自転車通学の生徒が横断するため、左折車の巻き込みなどが危険である。	路面標示等、自転車通学に対する安全対策の検討	国 彦根市 警察 中学校	R3 以降
③	中学校 通学路	野口町 おさつ街道と県道三津屋野口線の交差点	交通量が増加しているが、道幅が狭く、見通しが非常に悪い。歩道のたまり場がないため危険。	交差点マークの塗り直し	滋賀県	済
④	小学校 通学路	高宮町 中仙道高宮神社線 丸勝飲料前の通学路	道幅が狭く、登校時間は通行量が多いため危険な状態である。	学校での安全指導	小学校	済
⑤	小学校 通学路	高宮町 中山道線 無賃橋南山甚建設前の通学路	すでにグリーンベルト化されているが、北進する車が、無賃橋手前で右折車を避けて路側帯に進入し危険である。	路面標示の検討	彦根市	R3 以降
⑥	小学校 通学路	高宮町 高宮小学校線 運動場横の通学路	多くの児童が通行する通学路で、自動車の通行量も多いため接触が心配される。	グリーンベルトの設置（東側） 横断歩道の移設 横断歩道たまり部の整備	彦根市 警察 彦根市	済

【 未就学児移動経路 】

No.		箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
⑦	未就学児 移動経路	川瀬馬場町 川瀬馬場町瀬達・大横田線	歩行者注意等の路面表示などが無いため、スピードも出して通り抜ける車両も多く、危険である。	「歩行者注意」等の路面標示を設置	彦根市	R3 以降

令和3年度 彦根市子どもの移動経路における要対策箇所図（彦根中学校ブロック）

